

お知らせ

6月19日発生、太田川水系太田川への油の流出について (回収作業完了報告)

平成30年6月19日(火)12時32分頃、太田川水系太田川(広島県広島市西区庚午北4丁目の庚午橋から上流300mの右岸)において、車が河川内に転落し油の流出が確認されました。

19日から対応を行い、6月20日(水)11時30分に油の回収作業が完了しました。

詳細は以下のとおりです。

1. 事故発生箇所

- ・河川名：太田川水系太田川
広島市西区庚午北4丁目の庚午橋から300m上流の右岸(位置図参照)

2. 流出した油の対応状況及びその結果

- ・19日14:15、車両転落箇所の周囲にオイルマットを設置。
- ・19日19:30、車両撤去作業が完了。
- ・20日9:30、車両転落箇所の上流20~30mの区間で、護岸に沿って薄い油膜が留まっているのを確認。
- ・20日10:15、オイルマットによる油の回収開始。
- ・20日11:30、油の回収作業が完了した。
- ・魚の斃死等、生態系への影響は確認されなかった。

3. 現地対策実施機関

- ・太田川河川事務所

<問い合わせ先>



太田川
シンボルマーク

太田川水質汚濁防止連絡協議会(事務局)

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所

副所長(技) 藤原 寛

管理第一課長 米田 昌史

082-222-9248(直通)

〒730-0013 広島市中区八丁堀3-20 電話:082-221-2436(代表)

ホームページURL: <http://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/>

■水質事故 発生箇所位置図

