

●H26.8.5からの大雨に伴うTEC-FORCE活動状況(8/6時点)

- 日本海から北日本に延びる前線に向かい、暖かく湿った空気が西日本を流れて流れ込んだ影響により、特に山口県岩国市付近で猛烈な雨
- 山口県岩国市、和木町などにおいて、土砂崩落や浸水被害が発生
- 中国地方整備局では、被災自治体が必要としている災害対策用資機材の支援など、きめ細やかな支援を実施
- また、災害記録班を派遣し、被災状況を速やかに把握



●国道2号土砂崩落状況(14時時点)
【山口県岩国市多田】



●国道2号路面冠水状況(14時時点)
【山口県岩国市上多田】



●衛星通信車の派遣(現地画像を和木町や災害対策本部に伝送)
【小瀬川水系瀬田川:山口県玖珂郡和木町瀬田】



●浸水被害発生状況
【錦川水系錦川:山口県岩国市横山】



●土砂崩落発生状況
【山口県岩国市新港町】



●照明車の派遣(夜間状況監視のため現場を照射)
【小瀬川水系瀬田川:山口県玖珂郡和木町瀬田】