

## 2009 年台風 MORAKOT による台湾水・土砂災害

—3 日間雨量 3000mm の脅威—

京都大学防災研究所 藤田 正治

### 1. はじめに

台風 MORAKOT(8 号)は 2009 年 8 月 3 日に発生し、8 月 7 日 23 時 50 分ごろ台湾東部の花蓮県に上陸、その後ゆっくり台湾を横断し、8 月 8 日 14 時ごろ北部の桃園県から台湾を抜けた。その結果、7 日から 9 日にかけて、3 日間雨量が世界記録にほぼ匹敵する豪雨をもたらし、中南部を中心として土砂災害や洪水災害を引き起こした。台湾では八八水災と名付けられている。10 月 14 日現在の死者は 698 人、行方不明者は 59 人、農業損害額 165 億元を超える大惨事である。土木学会と砂防学会は調査団を結成し、2009 年 12 月 21 日から 12 月 30 日の間、国立成功大学防災研究センター（センター長謝正倫教授）の協力のもとに合同調査を実施した。図 1 は調査地域を示したもので、高雄県の高屏渓流域、台東県太麻里渓流域、知本渓流域、南投県陳有蘭渓流域、台南県曾文渓流域、屏東県平野部において、土砂災害、洪水氾濫災害、橋梁被害、流木被害などについて調査した。土木学会調査団は、藤田正治（団長、京都大学）、関根正人（早稲田大学）、中北英一（京都大学）、檜谷治（鳥取大学）、石野和男（大成建設）、片田敏孝（群馬大学）、堤大三（京都大学）、堀田紀文（砂防学会調査団兼任、東京大学）、張浩（京都大学）、中川一（オブザーバー、京都大学）、砂防学会調査団は、宮本邦明（団長、筑波大学）、原義文（土木研究所）、権田豊（新潟大学）、地頭園隆（鹿児島大学）、今泉文寿（筑波大学）、藤本将光（京都大学）からなる。本報告は、これらのメンバーによる災害調査結果の概要を示したものである。

### 2. 気象条件

図 2 は台風 MORAKOT による総降雨量の分布を示したもので、最も濃い地域が 2600~2800mm の降雨量である。強い雨域は台湾中南部の阿里山脈、玉山山脈、中央山脈の西側に集中している。図 3 は高雄県茂林郷御油山における降雨強度の変化を示したもので、降雨継続時間は約 90 時間、その間の平均降雨強度は約 30mm/hr であり、高強度の降雨が極めて長い時間続いたことがわかる。図 4 は積算雨量の変化を示したもので、総雨量は 2558mm に達している。嘉義県阿里山郷阿里山では総雨量が 2884mm に達し、3 日間雨量は 2748mm であり、成功大学防災研究センターの解析では 2000 年以上の確率降雨量と見積もられている。これらの図には台湾での主な台風や伊勢湾台風のデータも示されているが、今回の台風は伊勢湾台風よりはるかに多量の降雨をもたらし、2004 年の台風 AERE が連続して二つ来襲したような規模である。図 5 は様々な時間スケール毎の降雨量の世界記録と台風 MORAKOT による降雨量を比較したものである。短時間雨量では世界記録に及ばないが、3 日間雨量でほぼ世界記録に匹敵している。

このように、降雨特性として、高強度の豪雨が広範囲に長時間継続し、きわめて多量の降水量をもたらしたことがあげられ、これが後述のように複合土砂災害の原因となり、災害情報の把握や救援活動にも支障を与えた大きな要因と考えられる。



図 1 調査地域




図 2 総降雨量分布と災害形態(成功大学防災研究センター資料より)

### 3. 災害の概要




図3 降雨強度の時間変化（高雄県茂林郷御油山）

(注)両図とも成功大学防災研究センターのデータを基に作成

前述のような異常豪雨によって、南投県、嘉義県、台南県、高雄県、屏東県、台東県（位置は図1参照）にわたる広範囲な地域に多様な災害が起こった。図2は災害地域を大きく4つの地域に分けたときの主な災害形態を示したもので、南投県、嘉義県、高雄県、台東県の山地部では土砂災害、台南県、屏東県では氾濫災害が発生した。土砂災害の地域と総降雨量800mmの領域はほぼ一致している。

山地部では斜面崩壊や土石流がいたるところで起こり、総降雨量が極めて大きいため、深層崩壊の発生がたくさん見られ、16個の天然ダムが形成された。9個のダムは自然に決壊し、現在7個の天然ダムが残存している。高雄県六龜郷では、台風通過後の晴天時に天然ダムの決壊による洪水災害が発生している。支川からの大規模な土石流の流出により本川河道が閉塞され、その上流側に細粒土砂が堆積した後閉塞の解消によって堆積土砂が侵食されたと思われるような痕跡も多くみられ、洪水期間中に大規模で複雑な土砂動態があったことが推測される。土砂災害発生地域の崩壊面積率は災害前の1.27%から5.52%に増加し、12億m<sup>3</sup>の土砂が生産され、4億m<sup>3</sup>が河道に堆積、8億m<sup>3</sup>がまだ斜面に残存していると見積もられている。

高雄県甲仙郷小林村では、小規模な土石流や浸水による被害から始まり、降雨イベントの最終段階で積算降雨量が限界に達した時に深層崩壊に襲われ、村が壊滅的な被害を受け、今回の台風による死者の約7割の440人以上の方が亡くなられた。このように、長時間豪雨が継続したことにより、異なる規模や形態の土砂移動現象が連続的に発生し、複合的な土砂移動現象により大規模な土砂災害が起こった。このような複合土砂災害は、気候変動により降雨条件が厳しくなれば、我が国をはじめ多くの国で問題となるものである。

洪水規模も大きく、台南県や屏東県の平野部では破堤による水や土砂の氾濫、40ヶ所の橋梁の流失、堤防の侵食などによる建物の倒壊などの多くの河川災害が発生した。また、天然林の山地で多数の崩壊が発生したため、多量の流木が流出し、橋梁被害だけでなく漁港などにも流木被害が出ている。




図4 積算降雨量の時間変化（高雄県茂林郷御油山）




図5 異なる時間スケールごとの降雨量の世界記録と台風MORAKOTによる降雨量（成功大学防災研究センターの資料を参考）

### 4. 土砂災害

#### 4.1 高屏渓流域（高雄県、屏東県）

##### (1) 概要

高屏渓は、台湾最高峰の玉山（3,952m）を源流とし、南南西に流れて台湾海峡に流れ込む河川で、流路延長171km、流域面積3257km<sup>2</sup>の台湾第2の大河川である。上流域および下流の西側（右岸側）は高雄県、下




図 6 高屏溪流域（左：上流域、右：下流域）（地図は Google Earth より）

流側の東側（左岸側）は屏東県に位置する。河口から約 60km の管理区間内の河床縦断図を見ると、最下流域では 1/5000, 15km から 40km にかけては 1/750, それより上流では 1/100 の急流河川となっている。図 6 は高屏溪の上流域と下流域を示したもので、西側に旗山溪、東側に荖濃溪の二つの支川が流れている。この流域では特に降雨量が大きく、崩壊面積率は台風前の 1%程度から 8%に増加した。河川水位は、7 日から徐々に上昇し、最下流では 8 日 9 日の 0 時頃に洪水がピークに達しているようである。

## (2) 甲仙郷小林村の複合土砂災害

図 6 の⑦に位置する高雄県甲仙郷小林村（旗山溪流域）は 200 年以上の歴史を持つ村であるが、裏山の深層崩壊によって 170 軒近くあった家屋のうち、2 軒を残し壊滅し、47 名が生存したが 500 名近くの命が失われた。写真 1 は 2008 年 11 月に撮影された小林村である。写真 2 は災害調査時点の小林村の被災地の様子を撮ったもので、斜面の下に集落があった。写真 3 は深層崩壊のすべり面を示したものである。地質は砂岩と泥岩からなり、砂岩をすべり面として風化した泥岩（頁岩）が 40~50m の深さで滑ったものと考えられる。この深層崩壊は集落を襲っただけでなく、一部は本川河道を閉塞し天然ダムを形成した。深層崩壊は頂上付近から発生しているが、斜面の下部にも小崩壊が発生したと見られている。大小の崩壊を含めた一連の崩壊プロセスについては現在検討中である。

図 7 は小林村の平面図を示したものである。旗山溪に合流する支川には橋がかかっており、下流側から 8, 9, 10 号橋と呼ばれている。小林村の直上流側には南豊橋が本川にかかっており、ここでは水位計測が行われていた。これらの橋は小林村の住民にとって村外へ通じる重要な避難路の一部である。写真 4 は災害直後の小林村の様子を高雄県消防局が撮影したものである。手前に見える流れは 9 号橋がかかっていた溪流である。

さて、台風 MORAKOT によって写真 4 のようになるまでのプロセスが様々な情報をもとに解析されている。まず、8 月 7 日 17 時および 23 時に土石流に対する注意報、避難警報が発令されている。8 月 8 日の 19 時には 8 号橋が土石流で流されたという目撃情報がある。8 月 9 日 6 時ごろには 9 号橋が土石流により流失し、その後村が浸水した。その時点で、9 号橋と 8 号橋の間の住民は裏山に避難した。結果的にはこの方々



写真 1 2008 年 11 月の小林村  
(成功大学防災研究センター資料より)



写真 2 小林村被災地の災害調査時の様子



写真 3 小林村を襲った深層崩壊のすべり面



図7 小林村平面図（成功大学防災研究センター資料より）



写真4 小林村の被災直後の様子（高雄県消防局提供）




図8 小林村下流 20km 地点の水位変化  
(成功大学防災研究センター資料より)




図9 台風MORAKOT時のスネーク曲線

は生き残った。その後、深層崩壊、天然ダムの形成と決壊が起こったが、このタイミングは次のようなデータより時間が特定されている。まず、図8は小林村下流20kmにおける水位観測データであるが、8月9日7時ごろ急激な水位の低下がみられる。また、この地域に設置された地震計が8月9日の6時20分ごろ顕著な揺れを記録している。さらに、南豊橋に設置された水位計は6時ごろで記録が止まっている。これらのことから、深層崩壊は6時20分ごろ発生し、小林村を来襲するとともに、南豊橋から下流にかけて堆積し、天然ダムが形成されたと考えられる。その後、図8の水位変化から、7時ごろ天然ダムが決壊したものと考えられる。

以上のことから、図9に示すスネーク曲線上で、災害のプロセスを概観する。まず、土石流に対する避難警報が出た後、8日の19時に降雨強度がピークに達したころ、小林村下流の8号橋が土石流によって破壊された。この橋は今回被害のなかった小林村の南地区に通じるものである。その後時間雨量40mm程度の強い雨が一晩中降り続き、夜明けごろ、9号橋に土石流が発生し、9号橋が破壊されるとともに村が浸水した。多分、この土石流により地形が変化し、流れに影響を及ぼした結果だと思われる。このとき積算雨量は2000mmを超えていた。そして、積算雨量が深層崩壊発生の極限に達した8日6時20分ごろ、深さ40~50mの深層崩壊が発生し、小林村を襲った。一部の崩土は南豊橋直下流の河道を閉塞し、天然ダムを形成したが、40分後に決壊、洪水が発生したと見られる。その結果、写真4の様な状況になり、2軒を残して村は壊滅した。

積算雨量が2000mmに達していないければ、8号橋が破壊されるだけで済んだと思われるが、長時間高強度の雨が続いたため、避難経路が断たれた状態で最終的に深層崩壊が発生した。このように、小規模な土砂移動から始まり、橋の破壊や浸水により避難が困難な状況になり、それに引き続いて深層崩壊、天然ダムの形成と決壊という大規模な土砂移動が起こった。このような連続した土砂移動現象による複合土砂災害が小林村での災害の特徴である。

### (3) 天然ダム

上流域を中心として数多くの斜面崩壊と土石流が発生し、多量の土砂が河川に流入している。また、この土石流によって、本川や支川では天然ダムが形成された。高屏溪流域では、図6に◎で示した10ヶ所に大

規模な天然ダムが形成されたことが確認されており、一部は決壊しないまま現在に至っている。

この天然ダムの決壊によって洪水被害が発生したケースが高雄県六龜郷寶來村（荖濃渓流域）で報告されている。台風が通過した8月11日の20時10分頃、上流側から洪水が段波のように流下し、上流側の橋梁の一部を破壊するとともに村内に流れ込んだ。地元の消防署の職員の話では、数秒間で急激に浸水し、数分後には水が引いたとのことである。橋脚に流木等が引っかかり、堰上げが起こったことで村内に水が浸入したが、すぐに橋梁が一部破壊されて堰上げが解消されたものと推察される。この洪水では最大1mの浸水が発生したが、人的被害はなかった。写真5は浸水した消防署内の洪水痕跡である。

#### (4) 土砂の堆積・侵食

高屏渓支川荖濃渓の寶來村の上流の天然ダム地点より下流側の区間で、土砂の堆積、侵食状況を調査した。写真6の寶來村上流の写真は図6の④の天然ダム直下流の区間で撮影されたものであり、河床上昇した様子が見て取れる。現地調査によると数10m上昇している。上述したように土石流による天然ダムが発生している区間であり、写真にみられるように堆積と侵食を繰り返した痕跡が河道に残されている。新發村周辺の写真は、図6の⑤の天然ダムの直下流区間で撮影されたものである。この区間でも10m程度の河床上昇が発生している。上流と同様に天然ダムの流入の影響により堆積と侵食が繰り返されている。

六龜大橋から高美大橋区間は水利局の管理区間の上流にあたり、河川勾配が1/100から急激に減少する区間である。そのため、写真に見られるように、上流域で生産され洪水で運ばれた土砂はこの区間で急激に堆積している。水利局では、計画河床が定められており、今回の洪水で計画河床高以上に堆積した土砂は、洪水後から緊急に河道外へ搬出されている。写真中には土砂運搬用に作られた河道内の道路が見られる。新威大橋はこの区間の中にあり、写真是災害2ヶ月後に撮影したものである。河道全体に土砂が平坦に堆積し、元河床から7m程度河床が上昇している。写真に見られるように災害後緊急掘削を行い新威大橋付近の通水断面の確保を図っていた。ここだけでなく、多量の土砂が堆積した個所はたくさんあり、災害後の土砂の処



写真5 寶來村での天然ダム決壊による浸水被害



寶來村上流



新發村周辺



六龜大橋から高美大橋区間



新威大橋付近土砂堆積



旗山溪合流点から下流区間

写真6 茄濃渓の土砂堆積・侵食状況



写真7 道路1車線分の侵食



写真8 水里郷新山村河岸侵食



写真9 信義郷隆華国民小学校の被災

理は当面の大きな課題である。

旗山溪合流点から下流区間では、輸送された砂礫成分が上流側で堆積するため、流下している成分は細砂あるいはシルト成分であると考えられる。写真は最下流の雙園大橋地点で撮影されたものであり、右岸側に大規模な側岸侵食や橋梁被害が発生していることがわかる。橋梁被害は河床低下が原因であると考えられ、洪水時に河床低下が発生している可能性も考えられるが、河床変動に関する十分なデータは得られていない。

#### 4.2 濁水渓および支川陳有蘭渓流域（南投県）

濁水渓および陳有蘭渓はかつて度々土砂災害を受けた地域である。1999年の集集地震のあと、今回より規模の小さな台風 TORAJI などの台風でも、甚大な土砂災害が発生している。このときの土砂災害の特徴は、範囲は広いが小規模なものが多いことであった。集集地震後、一旦減少した土石流発生降雨量は増加し、今回の台風の前では、土砂災害に対して流域はかなり安定化していたと思われる。しかし、台風 MORAKOT は異常な豪雨をもたらし、この地域に新たな斜面崩壊や土石流が発生した。集集地震後の斜面崩壊と異なり、今回の斜面崩壊の発生領域は狭いものの大規模なものが多いようである。また、台風 TORAJI や台風 HERB のとき土石流が発生した渓流では、今回はあまり土石流が発生しなかったようである。

濁水渓流域では斜面崩壊や土石流による死者はなかったが、濁水渓の中流付近の水衝部で約 500m にわたって堤防が侵食され、堤防上の 2 車線道路の川側の 1 車線がなくなった。写真7 は侵食個所の上流個所から下流側を見た写真である。このため自動車 7 台が川に落下し、10 名の方が亡くなられた。写真8 は水里郷新山村の河岸侵食により落下しそうになった住宅の状況を示したもので、この村で約 30 軒が被災した。現在、新山悦城村という建設会社が建設した仮設住宅に避難している。写真9 は南投県信義郷陳有蘭渓の隆華国民小学校の被災の様子を示したものである。この小学校から本川上流数百メートルの地点で合流する頭坑野渓では、大規模な土石流が発生し、土砂が本川に堆積した。その影響で流水の方向が変化し小学校側の河岸を侵食した結果写真9 のように被災した。また、この小学校は支川との合流部付近にあり、以前にもその支川からの土石流により被災している。このように、濁水渓、陳有蘭渓流域でも崩壊や土石流、天然ダム、河岸侵食が発生した。この流域の土砂移動現象の規模は高雄県より小さいといえども、建物、道路、農地に甚大な被害が出ている。しかし、幸いにも死者がなかったことが特筆される。先にも述べたように、この辺りは台風常襲地域で、集集地震の後も台風 MORAKOT より規模のかなり小さい台風 TORAJI によって土砂災害が発生しており、土砂災害に対する住民の意識は高い。今回も行政や地域の長の指示に従って、早期避難したことが人的被害のなかった一因だと言われている。ただし、避難所となっているコミュニティーセンターは本川と支川の合流部付近の狭いスペースに建てられており、今回の災害では問題なかったが、今後も安全とは言えないような立地条件に建てられていた。

#### 4.3 太麻里渓（台東県）

太麻里郷大麻里渓流域では、2004年ごろまで、800mm から 900mm の雨で裸地が発生していたが、裸地面積率は 1% 以下であった。2005 年の台風 HAITANG も 900mm 程度の雨であったが、裸地面積率が 2~3% になり、年々裸地面積率が上昇し、2009 年の台風 MORAKOT の平均 1150mm の雨で崩壊面積率は急増した。

写真10 は太麻里渓上流の深層崩壊、写真11 はそれによって形成された天然ダムの調査時点での写真である。元の河床から 40m 程度土砂が堆積し、その上に高さ 10m 程度の天然ダムが形成されたが、写真12 のような排水路を作り、10m の水位を 6m まで下げることで現在安定している。



写真 10 太麻里渓上流の深層崩壊



写真 11 深層崩壊による天然ダム



写真 12 天然ダムに設置された排水路

太麻里渓の扇状地では、洪水氾濫・土砂氾濫による被害が発生した。その過程について写真 13 を参照しながら説明する。

- ①太麻里渓が蛇行を繰り返しながら扇状地に出た地点(扇頂部)が写真 13 の左端に相当する。河川上流部で生産された土砂がこの区域に堆積したことで河床上昇が生じている状況下で河川は水位を増し、図の青線の位置にあたる湾曲部外岸の堤防上を越水、さらには破堤が引き起こされることになった。
- ②河川から流出した水は鉄道の盛土により堰き止められ、輸送されてきた土砂は、その上流側に堆積した。ただし、盛土を横切るように上げられた開口部からは流出可能であったためここに流れが集中し、その流れによって盛土の下流側(図の右側)には新たな流路が刻まれていった。その後、図中の赤線に相当する区間の盛土が流出し、流れはこの区間を通過するように固定化された。写真に見られる流路がそれである。流路の深さは 2~3 m ほどであった。
- ③この間のいずれかの時刻に旧河道の堤防のほとんどが流出し、わずかな区間だけが図中の濃緑色の線として残っている程度となった。
- ④氾濫が生じた扇状地上では、新たな流路を除くほとんどの区域において堆積が生じ、その規模は 1m 未満とされている。

調査時には、旧堤防(図中のオレンジ色の破線)の位置に堤防が建設され、復旧が進められていた。しかし、洪水時にこの位置に河道を維持することは難しいと言わざるを得ず、付け替えが望ましいと判断される。なお、以上のプロセスは 1 日程度の短期間で生じており、その変化は極めて急なものであった。それにもかかわらず死者が 6 名と比較的少なかったのは、住民の避難が迅速であったためと推察される。

## 5. 洪水氾濫災害

台南県や屏東県の平野部では、破堤や越流により浸水被害があった。図 10 および 11 は成功大学防災研究センターの調査資料に基づき、屏東県と台南県の浸水深の分布を描いたものである。1m 程度の浸水個所が多いが、3, 4m の浸水深の個所もある。図中には破堤個所や越水個所も記している。写真 14 は屏東県での浸水や土砂氾濫の様子を示した写真である。鉄道橋での浸水と土砂の氾濫は、鉄道橋の高さが低いため流木がトラップされ、堰上げられた流水が右岸側に越流したために起こった。土砂の堆積厚さは 2m にも及ぶ。台風前に堤防のかさ上げと鉄道橋の付け替えを行っていたが、今回の台風に間に合わなかった。

台南県の曾文渓でも何箇所かで破堤し、図 11 の様な浸水被害が生じた。上流には曾文ダムがあり、洪水調節によりピーク流量が低減されている。しかし、貯水位が上昇し堰堤を越流する危険が生じたため、途中で放流量を増加させた。洪水のピークカットはできているものの、下流の治水上十分な洪水調節を行うことはできなかった。今後、このような異常な豪雨が発生した時の流域の治水を如何にするのかは、台湾だけでなく我が国でも重要な課題であろう。



写真 13 洪水後の氾濫状況：図中のオレンジ色の破線は旧河道の堤防ラインを、黄色の一点鎖線が鉄道(河川区間では盛土区間)を表す。



図 10 屏東県の浸水分布




図 11 台南県の浸水分布

## 6. 橋梁被害

高屏溪本川とその支川である旗山溪と荖濃溪に架かる 29 橋の橋梁の被害を調査し、被害等の特徴と日本の状況との比較結果を以下に示す。

- ①今回の水害は未曾有の水害で、橋梁設計では考慮されていない現象による被害であり、その中でも日本では見ることが少ない斜面崩壊や土石流に埋没した橋梁が 6 橋と多く見られた。
- ②日本に比べて橋台基礎の岩着部が弱く、これが主要因で壊れた橋梁が 5 橋と多く見られた(写真 15)。
- ③未曾有の洪水流により河川が拡幅して取付部の土堤が流出したものが 4 橋と多く見られた(写真 16)。
- ④桁上にコンクリート版製の高欄が設置されて洪水流の受圧面積が広い橋梁が多く見られ、桁のみが流出したコンクリート製の橋桁が 3 橋見られた。なお、コンクリート製の橋桁は、重量がトラスや合成桁よりも重くて、日本で桁のみが流出することは稀である。
- ⑤日本における橋脚は、岩盤において鋼管杭を施工することは稀であるが、台湾では、これが行われていて、鋼管が岩盤（軟岩）から剥れたり、座屈する現象が見られた(写真 17)。
- ⑥最下流で河積の阻害率が高く河床低下と洗掘により倒壊したと推察された橋梁が見られた(写真 18)。
- ⑦交通の要衝の重要な橋梁では、早くも、復旧工事が始められていた。設計方針が不明であるので考察は不可能であるが、現況復旧では問題がある橋梁が見られた。

以上から、日本でも今回と同規模の洪水が発生すると、斜面崩壊や土石流により埋没する橋梁が多く発生することが危惧される。

## 7. 流木災害

高雄県や台東県の奥地は檜などの天然林が多いようであるが、十分発達した森林においても斜面崩壊が多発発生し、流木の流出も非常に多かった。台東県の太麻里渓の流域では数万トンに及ぶ流木の流出があり、台東県の富岡漁港に被害を与えた。流木による橋梁被害や橋梁部での洪水の疎通能力の低下による流水や流砂の氾濫も見られた。太麻里渓の流木の中には、紅檜の 1 級品が 3900 トン含まれ、その価格は 1 億円以上である。写真 19 は流木の集積場のほんの一部の様子を示したものであるが、どれも天然林の大木で、樹幹と根茎部分がなくなっているのが特徴的である。このような大木が流出し、根茎がなくなっていることからも、今回の土砂移動現象の激しさが想像される。紅檜の一級品は家具や檜オイルとして林務局が売買したり、被災者の住宅建築には無償で提供されるそうである。



写真 14 屏東県の浸水および土砂氾濫の状況

上の写真は成功大学防災研究センター提供

## 8. 災害情報と避難

### 8.1 調査の概要

年間降水量の約 3000mm に匹敵する豪雨がわずか 3 日間に集中した台湾南部のなかでも、とりわけ高雄県甲仙郷小林村での被害は甚大なものとなった。台湾行政院の発表によると、台風 8 号による死者・行方不明者の 8 割近くが高雄県での災害によるものであり、そのほとんどは小林村で発生したと考えられている。現在の小林村は、背後斜面で発生した深層崩壊や大小の土石流による厚い土砂が全域を覆ったままであり、今後に於いても土砂の除去作業や 400~600 体に及ぶ遺体の捜索作業などは予定されていない。被災時の村の状況を辿ることのできるものは、残された 2 棟の建物と、かつてそこに家屋があったことを示すために遺族が印した黄色いリボン、そして 47 名の生存者とその関係者からの証言である。ここでは、生存者（4 名）と関係者（3 名）へのヒアリング調査を NHK 取材班の協力のもと行った。その要点の幾つかを述べる。

### 8.2 災害当時の村民の動き

無論、8月 7 日午後の“土石流黄色警報”や“土石流紅色警報”をきっかけとして小林村南部（被災したのは北部）の高台へ避難していたならば、人的被害だけは免れ得たはずである。しかし村民は、これら情報の存在すら認識していなかったようである。8月 8 日夕方からの停電により、主たる情報源であるテレビは使用不可となった。緊急用ラジオ等を携帯するような村民が存在したか否かは不明である。1 年前の 2008 年に 9 号橋がかかる渓流から小規模の土石流が発生した際には、集落の中央付近にある小学校に何人かが集まつたことであるが、そこが取り立てて避難場所として共通に認識されていたような証言は確認できなかった。このたびの災害時に実際にそこへ何人かが避難したか否かは不明である。南部の高台に通じる 8 号橋は 8 月 8 日 19 時頃に発生した土石流によって埋没し、唯一の避難路をこの時点で断たれた状態となった。このような状況の中で 47 名が生存できた理由としては、避難の際の指導的リーダーが存在したことと、その避難誘導を可能するだけの若干の時間的猶予をもたらし得た（山の崩壊の直撃を免れた）地理的条件が挙げられる。避難誘導の指導的リーダーの役割を果たしたのは黄金寶（コウキンポウ）氏であり、彼へのヒアリング調査によると当時の動向は以下のとおりである。



写真 15 橋台のみが破壊された橋



写真 18 洗掘等により倒壊した橋梁



写真 19 流木の集積場（上は一級品、下は二級品）

---

8日 17時頃：9号橋付近に位置する自宅が浸水し始める。

19時頃：8号橋は土石流により埋没しているので、林さん宅へ家族で避難。

深夜：林さん宅も浸水し始めたので、より高い場所に位置する太子宮（残存する2棟の家屋のひとつ）へ避難しようと思った。その際に通り沿いの村民に声をかけて太子宮へ避難させた。3回くらい呼びかけて回った。

9日 6時頃：川の水が逆流。山が崩壊。9号橋より北側まで土砂。残された選択肢は山の斜面をよじ登るしかないと判断。8号橋と9号橋の間の住民が太子宮に全員揃ったことを確認して、みんなで斜面を命からがらよじ登った。はつきりとした道があるとは考えていなかった。ただ、犬が猿を追いかけて山を登っていくのを普段よく見かけていたので、そのイメージでそのルートを這い上がった。自分はこの地の地理に詳しい。稜線から判断してこの山の上が相対的に安全だと判断した。

高台にて：非常に狭い。47人もいればぎゅうぎゅう状態。少々いざこざがあった。「あっちに避難したい」「こっちに避難したい」とか、色々と勝手なことを皆は言う。別荘のほうへ行きたいという人もいたが、結果的にはその別荘も土砂でやられた。しかし黄さんは「ここに留まれ」と言ってなだめた。なぜなら、ここに留まるのが安全だと思っていたから。9日早朝に避難して、いざこざが沈静化して、「よしここに留まろう」と結論が出たのは9日の夜。いろいろと分析的に行動したわけじゃない。臨機応変に行動したまでだ。

---

### 8.3 防災で重要なこと

このことについて黄氏は「今回規模の雨では無理だが、もしも生き残るチャンスが残されているならば、そのチャンスをつかみ取るための“知識”を持つことが必要だ」と強調する。また、当時の小林小学校の教頭先生へのヒアリングでは、「住民で対応可能なものとそうでないものがある。今回は後者だ」と述べつつも「地元の指導的リーダーの存在が重要」と説く。これはまさに前掲の黄氏が果たした役割に他ならない。さらに、小林村から下流へ約10kmの和安村の村長および村内の隣組長は「避難の呼びかけをする際には、おそらく、政府レベルの警戒情報を待っていたのでは間に合わないだろう。目で見て自身で判断するのか一番確実」と述べる。これらの発言の共通項を見出すならば、それはすなわち昨今の日本の防災で強調されつつある“自助”と“共助”的精神に基づくものと言えよう。彼らの中では、あえて強調するまでもなく、ごく自然な姿で、あたりまえのこととして自助と共助が実践されている。

しかし、ここであらためて自助と共助の重要性を強調したところで、この度の被害を完全に回避できたとは思えない。47名の生存者の居住地域がたまたま崩壊による土砂の直撃を免れることのできた好条件であったことが幸いしていることは事実であろうし、逆に言えば、土砂に埋もれた400～600名の中にも黄氏のような避難誘導の指導的リーダーの役割を実際に担っていた人物が居たのかもしれない。しかし、ここで再度、黄氏の発言を念頭におくなれば、土砂に埋もれた後の村民の居住地区には残念ながら「生き残るチャンスが残されていなかった」のであり、前者の47名については「生き残るチャンスが残されていたため、知識を備え持った住民たちが“生存”を勝ち取った」と捉えることは、少なくとも可能であると考えられる。

## 9. おわりに

我が国において、近年、降雨強度の大きな豪雨、連続雨量の大きな豪雨の頻度が高まっており、様々な時間スケールの降雨量の記録更新のニュースをよく耳にする。気候変動に伴って、降雨の極端現象が増加することが予想されている中、このような事実は土砂災害対策を考える上で考慮しなければならない。今回ののような高強度、高継続時間、広範囲の豪雨が発生すれば、我が国でも複合土砂災害の危険性が高まり、その際、災害情報の収集、避難活動や救助活動に障害が生じることが予想される。現在の避難予警報は、降雨特性値が基準値を超えたとき災害の危険性を知らせる仕組みになっているが、小林村での複合土砂災害を考えると、最終的に降雨量はどうなるのかを予測し、どのようなプロセスで規模や形態の異なる土砂移動現象が発生するのかを推測し、それに応じた避難を行うことが重要であると考えられる。今後、今回のMORAKOT台風災害を教訓として、大規模な複合土砂災害に対する警戒避難システムを構築することが肝要である。

最後に、本報告に用いたデータや図の多くは国立成功大学防災研究センター、中興大学水土保持学系陳樹群教授、高雄局消防局、NHK取材班から提供されたものである。また、本報告は土木学会調査団、砂防学会調査団の災害調査検討会で議論したものと著者が整理したものである。ここに記して、関係各位に御礼申し上げます。