

(別表-2)

### 河川における安全利用点検に関する点検結果表

| 整備局等名                            | 中国地方整備局 |                    | 事務所名        | 鳥取河川国道事務所          |  | 水系名                                       | 千代川 |     | 河川名                    | 千代川 |  |
|----------------------------------|---------|--------------------|-------------|--------------------|--|---|-----|-----|------------------------|-----|--|
| 対象区域                             |         |                    | 点検実施<br>期 間 | 対 象 施 設            | 点 検 項 目  | 点 検 結 果                                   |     | 区 分 | 実 施 す る 措 置<br>( 予 定 ) |     |  |
| 区域番号                             | 左右岸     | 距離標                |             |                    |  |   |     |     |                        |     |  |
| ①<br>水上スキ<br>ー利用箇<br>所           | 左右岸     | 0k000<br>～ 3k600   | H23.7.19    | 河口付け替え跡<br>河口樋門    | ○施設の損傷及び変形等による<br>危険性の増大<br>○水面を利用する観点での危険<br>性の注意喚起 | ○特に問題なし                                   |     |     |                        |     |  |
| ②<br>市民スポ<br>ーツ広場                | 右岸      | 4k200<br>～ 5k100   | H23.7.19    | 階段護岸               | ○施設の損傷及び変形等による<br>危険性の増大<br>○水面を利用する観点での危険<br>性の注意喚起 | ○啓発看板周辺の草が伸びて見えにくい。                       |     | ②   | 本) 除草                  |     |  |
| ③<br>鳥取市河<br>原町河川<br>公園水辺<br>プラザ | 右岸      | 17k200<br>～ 17k750 | H23.7.15    | 階段護岸<br>人工島<br>飛び石 | ○施設の損傷及び変形等による<br>危険性の増大<br>○水面を利用する観点での危険<br>性の注意喚起 | ○特に問題なし                                   |     |     |                        |     |  |
| ④<br>流し雛の<br>緩傾斜護<br>岸           | 右岸      | 25k000<br>～ 25k100 | H23.7.15    | 低水護岸<br>散策路        | ○施設の損傷及び変形等による<br>危険性の増大<br>○水面を利用する観点での危険<br>性の注意喚起 | ○散策路が隆起し、路肩付近に段差ができ<br>ており、利用者が落ち込む恐れがある。 |     | ②   | 本) 維持工事で補修             |     |  |

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。  
 ②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、応) 応急措置  
 本) 本措置 に分け記載。

(別表-2)

### 河川における安全利用点検に関する点検結果表

| 整備局等名              | 中国地方整備局 |                  | 事務所名     | 鳥取河川国道事務所   |  | 水系名   | 千代川        |   | 河川名 | 袋川(旧) |  |
|--------------------|---------|------------------|----------|-------------|--|---|------------|---|-----|-------|--|
| 対象区域               |         |                  | 点検実施期間   | 対象施設        | 点検項目   | 点検結果  | 区分         | 実施する措置<br>(予定)                                  |     |       |  |
| 区域番号               | 左右岸     | 距離標              |          |             |  |   |            |   |     |       |  |
| ⑤<br>重箱緑地公園(浜坂遊水池) | 右岸      | 3k200<br>～ 3k300 | H23.7.19 | 階段護岸<br>散策路 | ○施設の損傷及び変形等による危険性の増大<br>○水面を利用する観点での危険性の注意喚起 | ○散策路が約7cm程度隆起しており、利用者がつまずく恐れがある。<br><br>○啓発看板周辺の草が伸びて見えにくい。 | ②<br><br>② | 応) カラーコーン及び看板による注意喚起<br>本) 維持工事で補修<br><br>本) 除草 |     |       |  |

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。  
 ②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、応) 応急措置  
 本) 本措置 に分け記載。

(別表-2)

### 河川における安全利用点検に関する点検結果表

| 整備局等名                           | 中国地方整備局 |                  | 事務所名        | 鳥取河川国道事務所          |  | 水系名                                | 千代川 |  | 河川名 | 袋川 |  |
|---------------------------------|---------|------------------|-------------|--------------------|--|------------------------------------|-----|--|-----|----|--|
| 対 象 区 域                         |         |                  | 点検実施<br>期 間 | 対 象 施 設            | 点 検 項 目  | 点 検 結 果                            | 区 分 | 実 施 す る 措 置<br>( 予 定 )                       |     |    |  |
| 区域番号                            | 左右岸     | 距離標              |             |                    |  |                                    |     |  |     |    |  |
| ⑥<br>宮ノ下水<br>辺公園                | 右岸      | 4k400<br>～ 4k760 | H23.7.19    | 親水水路<br>散策路        | ○施設の損傷及び変形等による<br>危険性の増大<br>○水面を利用する観点での危険<br>性の注意喚起 | ○特に問題なし                            |     |  |     |    |  |
| ⑦<br>国府町水<br>辺の楽校<br>(町屋広<br>場) | 左岸      | 6k250<br>～ 6k500 | H23.7.19    | 親水水路<br>飛び石<br>散策路 | ○施設の損傷及び変形等による<br>危険性の増大<br>○水面を利用する観点での危険<br>性の注意喚起 | ○散策路路肩の玉石が抜けており、利用者<br>が落ち込む恐れがある。 | ②   | 応) 土嚢による穴埋め及びカラー<br>コーンによる注意喚起<br>本) 維持工事で補修 |     |    |  |
| ⑧<br>国府町水<br>辺の楽校<br>(谷広場)      | 右岸      | 9k150<br>～ 9k350 | H23.7.19    | 親水水路、池<br>散策路      | ○施設の損傷及び変形等による<br>危険性の増大<br>○水面を利用する観点での危険<br>性の注意喚起 | ○親水池の石積が抜けており、利用者が落<br>ち込む恐れがある。   | ②   | 応) カラーコーン及び看板による<br>注意喚起<br>本) 維持工事で補修       |     |    |  |

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。  
 ②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、応) 応急措置  
 本) 本措置 に分け記載。