

点検実施状況写真

		河川名	千代川水系千代川
		事務所名	鳥取河川国道事務所
【中国地方整備局】			
場所	鳥取県鳥取市河原町徳吉地先 千代川水系千代川 右岸 17.4k付近		河川公園水辺プラザ

実施状況 飛び石の安全性を点検。



実施状況 人工島の安全性を点検。



措置状況写真

		河川名	千代川水系千代川
		事務所名	鳥取河川国道事務所
【中国地方整備局】			
場所	鳥取県鳥取市古市地先 千代川水系千代川 右岸 4.4k付近 市民スポーツ広場		
措置状況	啓発看板周辺の除草 当箇所は、スポーツ広場に隣接する階段護岸で、危険区域を表示した看板周辺の草が伸びて見えにくい状況のため、除草を実施した。		
対策前  草が伸びて見えにくい ↓ 対策後  看板周辺の除草			


措置状況写真

		河川名	千代川水系千代川
		事務所名	鳥取河川国道事務所
【中国地方整備局】			
場所	鳥取県鳥取市用瀬町用瀬地先 千代川水系千代川 右岸 25.0k付近		流し雛の緩傾斜護岸
措置状況	散策路の補修 当箇所は、旧暦の3月3日に伝統行事の雛流しが行われる箇所で、緩傾斜護岸までのアクセス通路（散策路）が隆起し、法肩付近に段差ができており、利用者が落ち込む恐れがあるため、散策路の補修を実施した。		

措置状況写真

		河川名	千代川水系袋川
		事務所名	鳥取河川国道事務所
【中国地方整備局】			
場所	鳥取県鳥取市浜坂地先 千代川水系袋川 右岸 1.85k付近		重箱緑地公園(浜坂遊水池)
措置状況	カラーコーン及び看板による注意喚起 当箇所は、平常時に多目的公園として利用されている区域で、散策路が約7cm程度隆起しており、利用者がつまずく恐れがあるため、応急措置を実施した。		
対策前  約7cm程度隆起 ↓ 対策後  カラーコーン及び看板による注意喚起			

措置状況写真

		河川名	千代川水系袋川
		事務所名	鳥取河川国道事務所
【中国地方整備局】			
場所	鳥取県鳥取市浜坂地先 千代川水系袋川 右岸 1.8k付近		重箱緑地公園(浜坂遊水池)
措置状況	啓発看板周辺の除草 当箇所は、平常時に多目的公園として利用されている区域で、注意看板周辺の草が伸びて見えにくい状況のため、除草を実施した。		
対 策 前  草が伸びて見えにくい  対 策 後  看板周辺の除草			

措置状況写真

		河川名	千代川水系袋川
		事務所名	鳥取河川国道事務所
【中国地方整備局】			
場所	鳥取県鳥取市国府町町屋地先 千代川水系袋川 左岸 6.4k付近		水辺の楽校(町屋広場)
措置状況	土嚢による穴埋め及びカラーコーンによる注意喚起 当箇所は、水辺の楽校として整備した区域で、散策路路肩の玉石が抜けており、利用者が落ち込む恐れがあるため、応急措置を実施した。		



対策前


路肩が陥没



対策後

土嚢による応急措置及び
カラーコーンによる注意喚起

措置状況写真

		河川名	千代川水系袋川
		事務所名	鳥取河川国道事務所
【中国地方整備局】			
場所	鳥取県鳥取市国府町谷地先 千代川水系袋川 右岸 9.2k付近		水辺の楽校(谷広場)
措置状況	カラーコーン及び看板による注意喚起 当箇所は、水辺の楽校として整備した区域で、親水池の石積が抜けており、利用者が落ち込む恐れがあるため、応急措置を実施した。		
対 策 前  石積にぐらつきあり  対 策 後  カラーコーン及び看板による注意喚起			