


駈馳山バイパス工事進捗状況



※IC名、構造物名については仮称です。

位置図

平成23年11月末現在

駈馳山バイパス工事進捗状況

写真①

平成23年11月末現在



国道9号より本庄跨線橋を望む

[位置図へ戻る](#)

駈馳山バイパス工事進捗状況

写真②

平成23年11月末現在



蒲生川下流より蒲生川橋を望む

[位置図へ戻る](#)

駟馳山バイパス工事進捗状況

写真③

平成23年11月末現在



岩美IC側より蒲生川を望む

[位置図へ戻る](#)

駟馳山バイパス工事進捗状況

写真④

平成23年11月末現在



駟馳山トンネル 東側坑口付近施工状況

[位置図へ戻る](#)

駟馳山バイパス工事進捗状況

写真⑤

平成23年11月末現在



駟馳山川付替施工状況

[位置図へ戻る](#)

駈馳山バイパス工事進捗状況

写真⑥

平成23年11月末現在



細川トンネル覆工コンクリート施工状況

[位置図へ戻る](#)

駈馳山バイパス工事進捗状況

写真⑦

平成23年11月末現在



塩見川橋 橋脚仮設進入路施工状況

[位置図へ戻る](#)

駈馳山バイパス工事進捗状況

写真⑧

平成23年11月末現在



塩見川橋 橋台床堀施工状況

[位置図へ戻る](#)

駈馳山バイパス工事進捗状況

写真⑨

平成23年11月末現在



福部砂丘トンネル 地中連続壁施工状況

[位置図へ戻る](#)

駟馳山バイパス工事進捗状況

写真⑩

平成23年11月末現在



福部砂丘トンネル 鋼矢板設置施工状況

[位置図へ戻る](#)