




馬屋線交差点整備 完成！！

- 国道2号周南市の馬屋線交差点では、ピーク時の右折滞留長が不足しており、直線車線を障害して渋滞が発生
- H26～H30年で13件の死傷事故が発生。そのうち50%が追突事故
- カラー舗装による注意喚起及び右折車線の延伸を実施
- 対策実施後は、直進障害解消により交通が円滑化し、注意喚起により急ブレーキの発生も抑制され、追突事故の危険性が減少



道路を利用される皆様におかれましても、交通ルール・マナーを守って安全な走行を心がけて頂きますようお願いいたします。

発行元
問合せ

国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所
道路管理第二課 防府維持班

〒747-8585
山口県防府市市国衙1丁目10番20号
TEL (0835) 22 - 3093

※交通安全事業に関する問合せ
交通対策課
TEL (0835) 22 - 1857

道路の異状を発見したら…

緊急通報 #9910

24時間受付