



国土交通省中国地方整備局
山口河川国道事務所

平成27年10月16日

資料提供先	山口県政記者クラブ 山口県政記者会 県政滝町記者クラブ 防府記者クラブ 防府市政クラブ
-------	---

お知らせ

点検結果速報

佐波川堤防点検の結果

～早急な措置が必要な箇所が1箇所・軽微な異常が153箇所～

- 平成27年10月13日～15日の3日間で佐波川の国管理区間:防府市西浦～山口市徳地堀まで(河川延長 26.2Km)の堤防点検を実施しました。堤防点検延長は52.4Km(26.2Km×2(左右岸))です。
- 点検は、国土交通省職員13人、防災エキスパート6人の計19人で行いました。
- 点検の結果、早急な措置が必要な箇所は1箇所・軽微な異常を確認した箇所は153箇所。計154箇所見つかりました。【詳細は次ページをご覧ください】
- 早急な措置が必要な箇所については、補修方法を検討し早急に対応いたします。また、軽微な異常を確認した箇所については、定期的に経過観察を行い、変状の進行程度に応じて適切に対応していきます。
- 今後も巡視による施設点検を行い、堤防や護岸・河川管理施設が安全・安心に保たれるよう努めてまいります。

記者発表に関する 問い合わせ先	国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所
	副 所 長 (河川) <small>ともざわ しんいち</small> 友沢 晋一
	【担 当】建設専門官 <small>いいた かつみ</small> 飯田 勝己
	電話番号 (0835) 22-1890 (内線409)

【広報担当】計画課長	<small>よしだ まさと</small> 吉田 真人
------------	------------------------------

佐波川堤防点検

1. 実施日時 平成27年10月13日～15日(3日間)
2. 点検範囲 佐波川国管理区間 延長L=26.2Km
防府市西浦～山口市徳地堀まで
堤防点検延長L=52.4Km(26.2Km×2(左右岸))
3. 点検結果 異常箇所 154箇所

・早急な措置が必要な箇所……1箇所

補修方法を検討し早急に対応いたします。

・軽微な異常を確認した箇所……153箇所

定期的に経過観察を行い、変状の進行程度に応じて適切に対応していきます。

平成27年10月13日～15日

項目	状態	点検結果	
		異常箇所数	右のうち 早急な措置 が必要な箇 所数
堤防本体	法崩れ・亀裂・濁水	(10) 29	(0) 0
護岸	吸い出し・隙間・目地開き・ クラック・陥没・腹だし・崩 れ・洗掘	(4) 48	(0) 0
根固め	流出・沈下・破損	(0) 3	(0) 0
樋門等構造物	本体：亀裂・陥没部・空同 音・漏水等胸壁等：クラック・継 目・取付水路の状況 管理橋等：塗装・床版・手摺 等のゆるみ等 取付護岸：法面のゆるみ・ク ラック・腹出し・抜石・吸出し・ 陥没	(4) 21	(1) 1
	占用物件関係	(0) 4	(0) 0
その他	不法占用(船等)	(1) 12	(0) 0
	その他	(7) 37	(0) 0
合計		(26) 154	(1) 1

※上段()の数字は新規発見箇所
点検結果箇所には、ゴミの不法投棄及び不法係留も含まれています。

【軽微な異常箇所】

堤防のチェック(もぐら穴)



護岸(階段)クラックのチェック



【早急に措置が必要な箇所】

構造物のチェック(空洞化)

