

中国地整TEC活動概要(H29.7.15)

- 被災状況調査班が、県道79号・県道588号(福岡県朝倉市)の被災調査結果を朝倉土木事務所長に説明。
- 応急対策班(散水車)が、県道52号(東峰村)にて、散水作業実施。
- 総合司令は、九州地方整備局にて活動継続。



被災調査結果を朝倉土木事務所長に手渡し
(関東、中部、中国)



被災調査結果を朝倉土木事務所長に説明
(関東、中部、中国)



散水車 現地作業状況(東峰村:県道52号)



散水車 現地作業状況(東峰村:県道52号)