

# 【中国地整】TEC-FORCEの活動状況（R3.11.28）

- な は
- 重要港湾那覇港において、軽石の漂着状況を調査
  - 強風によりドローンが使用できず、目視により調査を行った



新港ふ頭地区の状況



浦添ふ頭地区 西側岸壁付近の状況



浦添ふ頭地区 海岸付近の状況



本部会議にて調査結果を報告