


芦田川堤防詳細点検結果情報図⑤

府中市街部区間

凡 例(浸透による堤防の安全性)	
■	安全性照査基準未滿
■	安全性照査基準以上
■	詳細点検今後実施予定区間
—	居住地側が計画高水位より概ね高い場合 や堤防沿いに道路等が隣接しており必要 以上の断面を概ね有している区間

平成20年3月現在



中畑橋(市) 35

淵原頭首工 広瀬橋(市)

大平橋(市)

34

柳田橋(市)

橋本頭首工

33

北垣内吊橋(市)

鷺目橋(市) 鷺目下吊橋(市)

原床園

北川橋(私)

32

平岩井堰

定国橋(市)

31

大瀬橋(県)

落合大橋(市)

川崎第五排水樋門

29

下前原橋(市)

上前原橋(市)

30

五ヶ村用水樋門

目崎排水樋門

五ヶ村用水堰

28

土生用水樋門

福塩線鉄橋(JR)

27

府中大橋(市)

土生排水樋門

府川排水樋門

26

六地藏用水樋門

用土排水樋門

用土取水樋門

用土排水樋門

六地藏用水堰(改良区)

高尾排水樋門

用土排水樋門

25

高木床園

栗柄用水樋門

栗柄第一排水樋門

栗柄第二排水樋門

24

栗柄第三排水樋門

権現川排水樋門

砂川橋(市)

中須大橋(市)