

## 高津川の堤防点検の結果について

今回の点検では、緊急的な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、堤防の損傷については直ちに穴埋め等の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察を行ない、必要に応じてコンクリートを張り替えるなどの修繕等の対応を行います。

### ●点検結果

護岸等コンクリートの損傷劣化	45箇所
小動物などによる堤防の穴・窪み	14箇所
その他（水位表示板の劣化、堆積ゴミ等）	12箇所



※なお本写真につきましては、点検結果の中から代表的なものを掲載しています。