



江の川の堤防点検の結果について

今回の点検では、緊急的な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、堤防の損傷については直ちに穴埋め等の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察を行ない、必要に応じてコンクリートを張り替えるなどの修繕等の対応を行います。

●点検結果

護岸等コンクリートの損傷劣化	83箇所
小動物などによる堤防の穴・窪み	17箇所
その他（水位表示板の劣化、堆積ゴミ等）	24箇所



川本町議会議員及び町職員への堤防点検説明
(邑智郡川本町川本)



川本町議会議員及び町職員との堤防点検状況
(邑智郡川本町因原)



法面土砂の流出 (江津市桜江町川越)



コンクリート護岸のクラック
(江津市桜江町下原)



コンクリート護岸に繁茂する樹木の伐採状況
(邑智郡川本町上三島)

※なお本写真につきましては、点検結果の中から代表的なものを掲載しています。