

公表資料

平成18年 2月15日

|    |                      |
|----|----------------------|
| 件名 | 天神川水系 矢送川における油流出について |
|----|----------------------|

(第3報)

資料提供先

倉吉市政記者クラブ

問い合わせ先

天神川水系水質汚濁防止連絡協議会

事務局 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所

電話 0858 - 26 - 6221

担当者 河川管理課長 玉木良二

(平成18年2月15日 11時00分現在)

2月14日(火)午前に発生した矢送川やおくりの油流出事故について、第3報をお知らせします。

1. 本日の巡視結果

- ・小鴨川おがも4k900の生田橋いくた付近から下流については、臭いも油膜も確認できない。
- ・生田橋付近から上流については、臭いも少量の油膜も確認。

2. 対応状況

- ・矢送川かなや金屋橋かなや付近に新たにオイルフェンスを設置。
- ・矢送川やまさきの山崎橋やまさき・金屋橋おがも付近、小鴨川おがもの大鴨橋おがも付近・三明寺橋さんみょうじ付近、天神川しんでんの新田橋しんでん付近に設置したオイルマットを交換。
- ・発生箇所付近については、現在、原因者が処理中。
- ・生竹橋なまたけ付近、大鴨橋おがも付近で確認された少量の油膜については、回収作業を開始。

3. 被害状況

- ・現在のところ、魚へいしの斃死などの被害は確認されていない。

# 位置図

