

【山陰道】淀江トンネル緊急点検結果について

■点検措置状況

- ・実施日：5月9日（金） 21：00から翌朝6：00
- ・点検措置内容

点検員が、高所作業車で天井（覆工）に近接し、近接目視および打音検査にて確認し、トンネル内コンクリートに浮き等がある箇所については、叩き落としを実施しました。

■叩き落とし措置結果

- ・上り線(鳥取方面向き)・・・42箇所
 - ・下り線(松江方面向き)・・・27箇所 計 69箇所
- (代表的な状況については別紙－1を参照)

【問い合わせ先】

国土交通省中国地方整備局

倉吉河川国道事務所

TEL (0858) 26-6221 (代表)

副所長(道路) 安野 聡 (やすの さとし)


(担当) 道路管理課長 山脇 健一 (やまわき けんいち)

【広報担当窓口】

調査設計第二課長 小田 嘉幸 (おだ よしゆき)

別紙-1

淀江トンネル緊急点検状況




トンネル緊急点検状況

叩き落としをおこなった状況

写真① (鳥取側坑口より約20m付近)

叩き落とし前 → 除去状況 → 除去完了



写真② (鳥取側坑口より約250m付近)

叩き落とし前 → 除去状況 → 除去完了

