

お知らせ

資料提供
三次記者クラブ
中国新聞吉田支局



令和元年8月19日

江の川水系多治比川への油流出について【第1報】

令和元年8月19日(月)8時00分現在

発生事象: 安芸高田市吉田町の吉田総合病院でボイラー用燃料配管の破損により流出した油(A重油)が水路に流出、江の川水系多治比川へ流出し、一部江の川本川へも流出しました。

発生日時: 令和元年8月18日(日)20時00分頃
事故情報は、同日23時37分に安芸高田市消防本部より三次河川国道事務所に連絡

発生場所: 安芸高田市吉田町吉田地先別添位置図参照
江の川水系多治比川(多治比川と江の川の合流点から数百メートル上流付近)

対応状況: 安芸高田市消防本部が多治比川と江の川の合流点にオイルフェンス、三次河川国道事務所がその下流にオイルフェンス及び万国旗油吸着マット、江の川高樋堰下流に万国旗油吸着マットをそれぞれ設置。
また、安芸高田市は吉田総合病院直下流の水路に吸着マットとオイルフェンスを設置済み。

河川への影響: 今朝の巡視では、高樋堰から下流約1.5km(大江橋)付近までの江の川では若干臭いするものの油膜は見られない。また、大江橋から下流三次市三次町国道54号尾関大橋までは臭いも油膜もない。

今後の対応: 今後、油流出箇所より下流を継続して巡視を行い、油膜等確認した場合には回収作業を行っていきます。

<問い合わせ先>

【報道対応担当者】

安芸高田市建設部 管理課長 小野 直樹 TEL:(0826)47-1201

【広報担当窓口】

江の川(上流)水質汚濁防止連絡協議会 事務局

国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所

【事務局担当】 占用調整課


TEL:(0824)63-4121 FAX:(0824)63-3132

位置図

4



事故発生
油流出地点



国交省フェンス設置

国交省フェンス設置

オイルフェンス
設置(消防)箇所

市による吸着マット
設置箇所

吉田総合病院