

公表資料

平成20年11月10日

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 件名 | 11月10日発生<br>吉井川水系金剛川における油の流出について |
|----|----------------------------------|

同時資料提供先

岡山県県政記者クラブ

| 問   | い | 合 | わ | せ | 先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山三川水質汚濁防止連絡協議会<br>事務局 中国地方整備局 岡山河川事務所<br>電話 086-223-5101 |   |   |   |   |   |
| 担当者：副所長 田尾(090-7970-7891)<br>防災情報課長 谷口(090-5705-3132)     |   |   |   |   |   |
| 岡山県土木部河川課<br>電話 086-226-7478(直通)                          |   |   |   |   |   |
| 担当者：河川課水政班 青葉(080-1649-7362)                              |   |   |   |   |   |
| 備前市三石出張所<br>電話 0869-64-1822<br>担当者：出張所長 津村(0869-62-0501)  |   |   |   |   |   |

# 11月10日発生 吉井川水系金剛川における油の流出について

< 10日19時00分現在 >

11月10日(月)午後 備前市役所三石出張所(備前市三石地先)より油(A重油)が漏れ、吉井川水系金剛川へ油が流出しました。

## 1. 事故発生日時

11月10日(月)13時00分頃

## 2. 事故発生箇所及び状況

備前市役所三石出張所(備前市三石地先)より、油(A重油)が最大で2400～2500リットルが流出。

## 3. 水質事故の状況

流出物：油類(A重油)

流出量：不明

原因：燃料タンクからのオーバーフロー

## 4. 対策状況

### ・拡大防止策

備前市により、発生源付近(国道2号線下)の金剛川にオイルフェンスを展開しバキューム車で油を吸引中。

岡山県により、金剛川と船坂川の合流地点下流2箇所にオイルフェンスを展開。

国土交通省岡山河川事務所により、金剛川と八塔寺川合流点付近と吉井川本川の合流点の各1箇所にオイルフェンスを展開。

夜間作業のため、国土交通省岡山河川事務所により照明車1台を出動。

## 5. 現地対策機関

備前市

東備消防組合

岡山県

国土交通省岡山河川事務所

## 6. 被害の状況

### ・取水への影響

現時点で、取水への影響の報告はありません。