



平成28年9月7日


## 河川における魚類のへい死の発生について（第1報）

【9月7日（水）21:00時点】



次のとおり、河川における魚類のへい死が確認されましたのでお知らせします。

- 1 発見日時  
9月7日（水）13:30頃 現地確認終了 16:30頃
- 2 発生箇所  
一級河川高梁川水系高梁川 右岸2K500～2K600  
倉敷市玉島上成地内 高梁川汐留堰直下付近
- 3 通報者等  
河川巡視員が河川巡視中に発見、その後、高梁川出張所職員が現地確認。
- 4 事 象  
高梁川汐留堰から下流、約100メートルにわたり、魚のへい死魚を確認。  
死んでいたのは50センチ～60センチ程度のボラが100匹程度確認された。異臭、水面の変色等、魚へい死以外の異常は見られず。
- 5 発生原因  
不明（調査中）
- 6 対応状況  
現場で水を採取し、水質検査予定。  
なお、現地で行った簡易検査では、水素イオン濃度（pH）及び溶解酸素（DO）の値に特段の異常は見られなかった。
- 7 取水への影響  
下流の利水事業者は無し。
- 8 今後の対応  
検査結果やへい死原因等の情報が入りましたら続報を発表します。

問	い	合	わ	せ	先
岡山三川水質汚濁防止連絡協議会 事務局 中国地方整備局 岡山河川事務所 電話 086-223-5196（防災情報課直通） 【担当者】 副所長（調査） 下山 茂（内線205） 防災情報課長 小畑 哲也（内線281）					




岡山三河川 流量面



岡山河川事務所 河川管理施設等数量一覽表

河川	吉井川水系	旭川水系	高梁川水系	合計
河川管理施設	1	1	1	3
その他	0	0	0	0
合計	1	1	1	3



白雲山公園

上成小学校

プール

上成緑地

稲荷神社

高梁川上成広場

ボラが漂着している範囲

ボラが浮いている範囲

新  
高  
橋