



平成31年2月18日


■資料提供先：岡山県政記者クラブ，岡山市政記者クラブ

## 国道53号津島交差点の交通事故対策 ～交差点の通行形態が変わります～

津島交差点は、国道53号（岡山市北区）に位置する交差点で、隣接する津島西交差点との間隔が短いために、右折レーンが短く、追突事故や渋滞が発生していました。

このため、信号交差点を新設する改良工事を行い、これに伴い、津島交差点の通行形態が変わりますので、お知らせします。

1. 対象場所：**国道53号 津島交差点**
2. 変更日時：**平成31年2月24日（日） 5：00～**  
※天候などの影響により日時を変更する場合があります。  
変更の場合は岡山国道事務所ホームページでお知らせします。
3. 変更内容：**信号交差点の新設および、交差点の通行形態の変更**



### <お問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所

電話：086-214-2220（代表）

：086-214-2475（交通対策課直通）

副所長（管理） 松元 洋之（まつもと ひろゆき）

<担当> 交通対策課長 石井 欣也（いしい きんや）

<広報担当> 計画課長 田嶋 崇志（たじま たかし）

<市道部分の改良に関すること>

岡山市

電話：086-803-1000（代）

北区役所 地域整備課長 井野川徹也（いのかわ てつや）