



平成31年2月18日


■資料提供先：岡山県政記者クラブ，岡山市政記者クラブ

国道53号津島交差点の交通事故対策 ～交差点の通行形態が変わります～

津島交差点は、国道53号（岡山市北区）に位置する交差点で、隣接する津島西交差点との間隔が短いために、右折レーンが短く、追突事故や渋滞が発生していました。

このため、信号交差点を新設する改良工事を行い、これに伴い、**津島交差点の通行形態が変わります**ので、お知らせします。

1. 対象場所：**国道53号 津島交差点**
2. 変更日時：**平成31年2月24日（日） 5：00～**
※天候などの影響により日時を変更する場合があります。
変更の場合は岡山国道事務所ホームページでお知らせします。
3. 変更内容：**信号交差点の新設および、交差点の通行形態の変更**



<お問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所

電話：086-214-2220（代表）

：086-214-2475（交通対策課直通）

副所長（管理） 松元 洋之（まつもと ひろゆき）

<担当> 交通対策課長 石井 欣也（いしい きんや）

<広報担当> 計画課長 田嶋 崇志（たじま たかし）

<市道部分の改良に関すること>


岡山市

電話：086-803-1000（代）


北区役所 地域整備課長 井野川徹也（いのかわ てつや）

国道53号 津島交差点改良 通行形態の変更

改良工事前




改良工事後




【改良工事後に変更となる通行形態】


① 市道から上り線右折レーンへの合流、
下り線への右折ができなくなります。



② 上り線の直進車線から右折レーンへの
車線変更ができなくなります。




③ 下り線から市道への右折ができなくなります。



(参考) 国道53号 津島交差点改良 事業概要



- 当該箇所は、岡山市中心部に位置した主要渋滞箇所であり、交通量も多く慢性的に渋滞が発生しています。また、右折レーンが短いために、右折車が滞留することで車線を閉塞し、追突事故や渋滞の原因となっています。
- このため、信号交差点を新設し右折レーンを延伸することで、右折車両による交通阻害を解消し、渋滞や追突事故等の減少が期待されます。

改良工事前



- ① 下り方向右折レーンの滞留スペースの不足により、車両が交差点内に停車し、上り方向右折車両の進行を阻害

改良工事後



- ② 市道から右折レーンへ進行した車両が直進車線に停車し、直進車両の進行を阻害

(撮影日)平成29年7月20日 (木) 7時台