

令和 6年 10月 4日

資料提供先:岡山県政記者クラブ、岡山市政記者クラブ

一般国道2号 ^{よしい}吉井交差点で道路の通行形態が変わります ～交差点を西へ160m移動し交通事故対策を図ります～

一般国道2号^{よしい}吉井交差点では、交通事故の解消のため、交差点改良事業を進めております。

この度、**交差点形状が完成し10月15日（火）午前6：00から通行形態が変更**となりますのでお知らせします。

引き続き、**令和6年度の完成に向け、県道部周辺の残った工事（水路、防護柵、舗装等）を片側交互通行にて進めてまいります**ので、ご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。

- 実施場所 : 一般国道2号 ^{よしい}吉井交差点（岡山市東区吉井）
- 実施内容 : 交差点改良により通行方法の変更（詳細は別紙参照）
- 日 時 : **令和6年10月15日（火）午前6：00～**

※天候などによって、開始日時が変わる可能性があります。



出典：国土地理院ホームページ「電子国土web」を元に岡山国道事務所作成

位置図



現在の状況

<問い合わせ先> 国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所



電話：086-214-2220（代）
086-214-2475（交通対策課直通）

副所長（管理） 安川 雅雄（やすかわ まさお）
<担当> 交通対策課長 森山 秀治（もりやま ひではる）
<広報担当> 計画課長 宮地 誠（みやじ まこと）

※本記者発表資料は、岡山国道事務所ホームページ（<https://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/>）に掲載しています。

※岡山国道事務所ではホームページのほかX（旧Twitter）、YouTube、Instagramにおいても情報発信しております。各コンテンツには以下2次元バーコードからアクセスできます

X（旧Twitter）



Youtube



Instagram



国道2号 吉井交差点改良事業の概要

◆事業内容

- 吉井交差点の前後区間は、長い直線区間のため速度が出やすく、屈曲部に交差点があるため、事故が多発しています。
- 特に、下り線側では、右折車の横をすり抜けようとした際に、後続直進車両の速度低下による追突事故が多発しています。


対策

- 交差点改良
(右折車線設置+県道252号の取付角の直角化)

工事着手時




横断面 (A-A)



現在 (施工中)




横断面 (A'-A')




◆通行形態変更

現況



切替後の通行形態 ※10/15 (火) 午前6:00~



- ・現地の案内看板や路面標示に従って走行してください。
- ・通行にあたっては十分ご注意ください。