


平成26年8月5日からの大雨に伴う中国地方における土砂災害発生箇所図

平成26年8月7日 16:00現在

※これは速報であり、数値等は今後変わることがあります。

土砂災害情報（現在状況確認中）		
島根県	邑南町	1箇所
広島県	広島市	1箇所
	大竹市	3箇所
	廿日市市	2箇所
山口県	岩国市	36箇所
	和木町	1箇所
	周南市	1箇所



がけ崩れ
島根県① 邑智郡邑南町上口羽 上口羽1(かみくちば)

がけ崩れ
広島県⑤ 廿日市市大野町 林が原B(はやしがはら)

がけ崩れ
広島県⑥ 廿日市市 丸石B(まるいし)

がけ崩れ
広島県③ 大竹市 白石(しらいし)

がけ崩れ
広島県④ 大竹市立戸 鞍掛(くらかけ)

土石流
広島県① 大竹市立戸 谷郷川(たにごうがわ)

がけ崩れ
広島県② 広島市安佐北区白木町 志志(しじ)

土石流
山口県37 岩国市多田 西上小路川(にしかみこじがわ)

がけ崩れ
山口県14 岩国市 阿品630(あじな)

がけ崩れ
山口県① 岩国市 天尾1206(てんのお)

がけ崩れ
山口県③ 岩国市 角340(すみ)

がけ崩れ
山口県 岩国市 保木(ほうき) 2箇所

がけ崩れ
山口県30 岩国市 土生410(はぶ)

がけ崩れ
山口県16 周南市 呼坂(よびさか)

がけ崩れ
山口県36 岩国市 錦見3-10-18(にしみ)

がけ崩れ
山口県29 岩国市 岩国1-21-16(いわくに)

がけ崩れ
山口県 岩国市 川西(かわにし) 2箇所

がけ崩れ
山口県 岩国市 平田(ひらた) 3箇所

がけ崩れ
山口県26 岩国市 横山3-5-69(よこやま)

がけ崩れ
山口県15 和木町 和木2(わき)

がけ崩れ
山口県④ 岩国市 新港町5-2-43(しんみなと)

がけ崩れ
山口県 岩国市 海土路(みどろ) 3箇所

がけ崩れ
山口県⑤ 岩国市 門前2(もんぜん)

がけ崩れ
山口県 岩国市 南岩国(みなみいわくに) 7箇所

がけ崩れ
山口県10 岩国市 尾津2-56-0(おづ)

がけ崩れ
山口県 岩国市 室の木(むろのき) 4箇所

がけ崩れ
山口県17 岩国市 立石3-5-10(たていし)

がけ崩れ
山口県31 岩国市 藤生町5-7-37(ふじゅうまち)

がけ崩れ
山口県32 岩国市 牛野谷町3-48(うしのやまち)

土石流
山口県38 岩国市岩国 岩国1丁目川

河川名	河川番号	流域面積 (km ²)	平均流量 (m ³ /s)	平均流速 (m/s)	平均水深 (m)	平均河床高 (m)	平均河床傾斜 (‰)	平均河床勾配 (‰)	平均河床傾斜角 (°)
川	147	7.15	5.41	0.277	0.30	11.00	0.001	0.001	0.001
川	147	7.15	5.41	0.277	0.30	11.00	0.001	0.001	0.001