平成26年8月20日16:00現在中国地方整備局 災害対策本部

広島県の記録的短時間大雨における整備局の体制及び災害状況等

1. 本部、各事務所体制及びダム管理所の防災体制

事務所名	注意体制	警戒体制	非常体制
浜田河川国道			
(河川)	<u>•</u>		
三次河川国道			
(道路)	•		
太田川河川			
(河川)			•
(砂防)			•
広島国道		•	
土師ダム	•		
弥栄ダム	•		
中国技術			•
(防災技術センター)			
災害対策本部			
総括班			•
河川班			•
道路班		•	
建政班		•	

2. 中国管内での気象警報・注意報発令状況

現在の注意報警報一覧

凡例	警報	注意報

県名	発表日時		地区	警報·注意報	
鳥取県	2014/08/19(火) 22	:44	全域	雷	
島根県	2014/08/20 (水) 04	:50	全域	雷	
岡山県	2014/08/19 (火) 22	34	全域	雷	
広島県	2014/08/20 (水) 16	:20	広島·呉	大雨	雷 洪水
			福山·尾三	雷	
			東広島·竹原	雷	
			備北	雷	
			芸北	大雨	
山口県	2014/08/20 (水) 10):44	全域	雷	

広島県土砂災害警戒情報 【警戒対象地域】 広島市

- 3. リエゾン派遣状況
 - · 広島県庁 2名
 - 広島市役所 2名
 - 安佐北区役所2名
- 4. 中国地方整備局管内被災状況(直轄関係)
- ●河川 基準値超過水位観測所
 - ・水防団待機水位以上なし
 - ・根谷川 4k200 右岸溢水、護岸洗掘(上市井堰上流)

●国道

路線名	箇所	被災状況	応急復旧状況	規制状況
	安芸高田市	路面冠水	水位低下後	8/20 7:35 開放
	八千代町佐々井		路面清掃	
国道 54 号	地内			
	広島市安佐北区	路面冠水		8/20
	大林		_	通行止め
	3丁目付近			(緊急車両通行可)
	広島市安佐南区	土砂崩落、冠水		8/20
	八木付近		_	通行止め

●公園

国営備北丘陵公園 被災なし

●港湾空港

港湾関係施設等の被災なし

5. 広島市の記録的短時間大雨による被災箇所の対応状況

【主な土砂災害箇所】

- ① 安佐南区山本
- ② 安佐南区緑井
- ③ 安佐南区八木3丁目
- ④ 安佐北区可部東

6. 対応状況

【TEC-FORCE 活動等】

○TEC-FORCE 被災状況調査

- ・<u>国土技術政策総合研究所、TEC-FORCE(中国地整)、広島県職員合同の現地</u>調査実施(8/20~)
- ・<u>中国地整砂防班3班、四国地整砂防班1班、九州地整砂防班1班による土</u>砂災害被災状況調査を実施(8/20 19:20 出発式、8/21 から調査開始)

○災害対策用機械の派遣状況

- ・広島市の要請により安佐南区八木に排水ポンプ車 (V=30m3/s) 1 台を派遣
- ・広島市の要請により、応急復旧作業のため照明車2台を派遣
- ・広島県から人命救助作業のため照明車の派遣要請があり3台を派遣
- ・根谷川応急復旧作業に伴う照明車3台を派遣(直轄関係)
- ・国道54号応急復旧作業に伴う照明車3台を派遣(直轄関係)
- ・TEC-FORCE(砂防班)派遣による待機支援車1台を派遣
- ○「愛らんど号」による被災状況調査
 - 根谷川の被災状況調査

- · 太田川西部山系砂防調査
- ・国道54号、国道191号沿線の被災状況調査