



お知らせ

2018年（平成30年）3月6日

資料提供先：

鳥取県政記者会、鳥取市政記者クラブ

「第3回 鳥取西道路技術検討委員会」の開催について

- 昨年10月に発生した鳥取西道路（浜村鹿野温泉IC～青谷IC間）の重山地区において発生した法面変状を受けて、鳥取西道路全線の法面について点検を行ったところです。現在施工中の箇所についても、点検を実施しながら工事進捗を図っている中、今回松原地区（鳥取西IC～浜村鹿野温泉IC）の法面コンクリート部にクラックが発生する異常を確認しました。
- 原因究明のため追加の地質調査を行ったところ、硬い岩盤層の下に軟弱な層が確認されるなど、追加対策が必要な可能性もあるため、「鳥取西道路技術検討委員会」に諮り、専門家に意見を伺うこととしました。
- また、重山地区で発生した法面変状に対し、昨年12月で実施した当委員会の議論を踏まえ、地質調査の結果や対策工法について、「鳥取西道路技術検討委員会」に諮り、専門家に意見を伺うこととしました。
- つきましては、「第3回 鳥取西道路技術検討委員会」を下記のとおり開催します。
 1. 日 時：平成30年3月7日（水）10：30～14：00
 2. 場 所：会 議 中国地方整備局鳥取河川国道事務所 1階会議室
（鳥取市田園町4丁目400番地）
 3. 委 員：別紙-1のとおり
 4. 議題（案）：<重山地区> ○重山法面の調査概要について
○斜面の変状要因について
○重山トンネルの設計概要について
<松原地区> ○経緯と現状について
○調査状況について

◆報道関係の皆様へ

会議については、冒頭のみ公開とし、会議終了後、事務局より会議概要をご説明致します。

また、会議概要については、鳥取河川国道事務所HPIにて公表致します。（URLは下記参照）

問い合わせ先： 国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

副所長 姫村 幸造

TEL 0857-22-8435(代表)

URL <http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/>


●鳥取西道路技術検討委員会 委員名簿

(敬称略、順不同)


機関・所属		役職	氏名	備考
鳥取大学		名誉教授	ふじむら ひまし 藤村 尚	委員長
鳥取大学大学院	工学研究科	教授	にしむら つよし 西村 強	
鳥取大学大学院	工学研究科	准教授	なかむら こういち 中村 公一	
山口大学		名誉教授	なかがわ こうじ 中川 浩二	NPO 法人 臨床トンネル工学研究所 理事長
(一社)日本建設機械 施工協会	施工技術総合研究所	所長	ましも ひでと 真下 英人	
国土交通省国土技術 政策総合研究所	道路構造物研究部 道路基盤研究室	室長	くほ かずゆき 久保 和幸	
(国研) 土木研究所	地質・地盤研究グループ 土質・振動チーム	上席研究員	まさき てつや 佐々木 哲也	
(国研) 土木研究所	土砂管理研究グループ 地すべりチーム	上席研究員	とうへい まきる 藤平 大	
(国研) 土木研究所	道路技術研究グループ トンネルチーム	上席研究員	いさご のぶはる 砂金 伸治	

鳥取西道路 松原地区の状況について

位置図




空撮



発生事象(北側)

・H29.12 2段目小段にクラック発生



小段クラック状況



現在の状況



写真①

2段目法面

平成30年2月末現在