



平成30年9月28日

お知らせ

資料提供先：鳥取県政記者会
鳥取市政記者クラブ

国道53号（土砂流出箇所）洞門本体が完成 ～事前通行規制の雨量基準を廃止～

ちづちういちのせ

- 国道53号八頭郡智頭町市瀬地内において、平成29年6月1日に発生した土砂流出に伴い、国と県が一体となり対策を実施しておりましたが、今般、施工している洞門工（国）やその他の土砂流出対策（県）が完成しましたので、お知らせします。
- 工事の完成により実施していた雨量による事前通行規制は9月28日に廃止します。

	現規制基準
時間雨量	35mm 以上に達した場合
連続雨量	100mm 以上に達した場合



規制基準
廃止

- 当面、洞門工に土砂が流出するなど、安全確認が必要な場合には通行止めとします。
- 事前通行規制廃止に伴い同日17時に終日片側交互通行規制を解除します。
- なお、引き続き残工事のため片側交互通行規制を行うことがありますので、ご理解とご協力をおねがいいたします。

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

総括保全対策官 くまなか たつひこ 熊中 龍彦

【担 当】 道路管理第一課長 かくもと ひろみち 角本 弘道

TEL 0857-22-8435（代表）

FAX 0857-29-1819

鳥取県 県土整備部 治山砂防課

治山砂防課長 まとば よしひろ 的場 善博

治山担当係長 よしたけ のりゆき 吉竹 紀幸

TEL 0857-26-7695

FAX 0857-26-8130


ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/>

道路の異常を発見したら・・・ 道路緊急ダイヤル 緊急通報#9910へ

平成29年豪雨 国道53号 鳥取県智頭町<概要>

- 国道53号鳥取県智頭地先において、平成29年5月末からの豪雨により斜面崩壊が発生し複数回全面通行止めが発生
- 応急対策を実施するとともに、砂防工事（鳥取県）と連携し防災対策工事（国）を実施

■位置図



■災害発生状況



土砂流出状況(H29.6.1)




土砂流出状況(トンネル内部より)

■応急復旧状況



仮設防護柵(H29.6.3完)



土砂流出網(H29.10.31完)

■ 国と県による防災工

