

情報提供

平成23年 8月23日

件名 塩見川油流出事故についての情報提供

同時資料提供先

鳥取県政記者クラブ
鳥取市政記者クラブ

問い合わせ先

中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 工務第二課

電話：(0857)22-8435 (代)

問合先：	副所長(道路)	かくた 角田	しんいち 真一
【担当】	工務第二課長	こうだ 甲田	のぶたけ 展丈
【現場担当】	建設監督官	おかだ 岡田	としお 俊夫

件名 8月23日発生塩見川油流出事故についての情報提供

●状況 平成23年8月23日(火)17時15分現在

(事故概要)

平成23年8月23日(火)14時35分頃、鳥取市福部町細川の住民から塩見川に油が流れていると鳥取市役所を通じて事務所へ連絡有り。

現地で鳥取県、国土交通省鳥取河川国道事務所が対応中。

1. 水質事故発生時間

確認中

2. 水質事故発見場所

鳥取市福部町細川の二級河川塩見川(細川橋付近)

3. 水質事故発見者

住民

4. 水質事故の原因

駟馳山バイパス細川トンネル工事の東側坑口付近でサイドダンプの燃料タンク付近の管から燃料が漏れ、工事排水のための側溝を流れ、二級河川塩見川へ流出した。

(油流出量：確認中)

5. 被害状況

塩見川の潮止め堰から岩戸大橋までは油を確認。

6. 水質事故対策

オイルフェンス、吸着マットを現地へ設置し拡散防止を行っている。サイドダンプからの油流出は止まっている。

7. その他(利水等)

被害の状況等について確認中。

駟馳山バイパス細川トンネル工事 油流出位置図

