

「平成22年度 千代川堤防点検」 点検結果表

緊急度 B：重大な損傷ではないが補修した方がよいもの
1 / 1

| 整備局等名 | 中国 | | 事務所名 | 鳥取河川国道事務所 | | 水系名 | 千代川 | | 河川名 | 千代川 | |
|-------|-------|-----|----------|-----------|-----------------|--------------|--|------------------|-------------------------|-----|--|
| 河川名 | 対象区域 | | 点検実施期 | 対象施設 | 点検項目 | 点検結果 | 緊急度 | 実施する措置 あるいは予定 | | | |
| | 左右岸 | 距離標 | | | | | | | | | |
| 1 | 千代川 | 右岸 | 4 k 350 | H22.4.26 | 堤防天端（坂路） | 堤防の変状、損傷等 | 天端に穴。（φ 20cm、深さ 10cm） | B | 出水期までに補修する。 | | |
| 2 | 千代川 | 右岸 | 4 k 400 | H22.4.26 | 階段護岸 | 護岸の変状、損傷等 | 川表階段の玉石抜け、損傷箇所のくぎ露出。 （損傷部への落ち込み） | B | ゴールデンウィークまでに補修する。 | | |
| 3 | 千代川 | 左岸 | 7 k 000 | H22.4.26 | 水防資材 | 安全管理 | 立入禁止のトラロープが途切れている。 （備蓄ブロックへの立ち入り） | B | ゴールデンウィークまでに復旧する。 | | |
| 4 | 千代川 | 右岸 | 7 k 450 | H22.4.26 | 高水護岸 | 護岸の変状、損傷等 | 川表護岸のブロック抜け落ち、消失。 | B | 出水期までに補修する。 | | |
| 5 | 千代川 | 左岸 | 8 k 400 | H22.4.26 | 北川排水樋門 | 立入禁止 | 川裏側管理用階段入り口部、立ち入り禁止 看板なし。（危険性の注意喚起） | B | ゴールデンウィークまでに看板を設置する。 | | |
| 6 | 千代川 | 右岸 | 10 k 350 | H22.4.26 | 堤防 | 堤防の変状、損傷等 | 堤防縦排水箇所端部の法面侵食。 | B | 出水期までに補修する。 | | |
| 7 | 千代川 | 左岸 | 16 k 550 | H22.4.26 | 低水護岸 | 護岸の変状、損傷等 | 吸い出しによる隙間発生。 | B | 出水期までに補修する。 | | |
| 8 | 袋川（旧） | 右岸 | 1 k 800 | H22.4.26 | 重箱緑地公園 （鳥取市） | 遊水池河岸の変状、損傷等 | 河岸部の侵食及び降雨、水位変動に伴う土砂流出。 | B | 施設管理者でゴールデンウィークまでに補修する。 | | |