


**瀬戸内側を通る国道2号で多くの交通障害が発生！
大型は17件（割合57％）と多くなっています。**




※サンプル数30(山口河川国道事務所管理の国道で道路管理者が確認したもの)

冬用タイヤ装着状況

**交通障害を発生させた車のうち17件(81%)
の車がノーマルタイヤ(チェーン未装着)でした。**




全30件のうち現地で21件の
タイヤを確認




発生原因

**道路上でタイヤチェーンを装着し、道路をふさいだ大型が9件
と多くみられました。安全な場所で早めにチェーン装着を！**



大型車が道路上でタイヤチェーンを装着しているため、道路をふさいでいます。



ノーマルタイヤ車がスリップにより走行不能となり、道路をふさいでいます。