アオコ発生状況確認位置図

令和2年10月6日
時刻 9:30～10:30

④ 戸井谷大橋から下流付近に筋状（長さ 15m 幅 2.5m 程度）に発生 (レベル2)

① 堰堤上流付近に筋状（長さ 7m 幅 2m程度）に発生 (レベル2)

⑤ 戸井谷大橋から左岸付近に筋状（長さ 10m 幅 2m 程度）に発生 (レベル2)

② 網場付近に筋状（長さ 15m 幅 5m程度）に発生 (レベル2)

⑥ 戸井谷大橋から上流付近に筋状（長さ 15m 幅 1.5m程度）に発生 (レベル2)

③ 艇庫付近に筋状（長さ 10m 幅 1.5m程度）に発生 (レベル2)

⑧ 権現大橋から角井方向に筋状（長さ 15m 幅 3m程度）に発生 (レベル2)

⑦ 権現大橋から角井方向に面状（長さ 3m 幅 3m程度）に発生 (レベル2)

⑩ 権現大橋から角井方向に筋状（長さ 10m 幅 1.5m程度）に発生 (レベル2)

⑨ 権現大橋から角井方向に面状（長さ 3m 幅 3m程度）に発生 (レベル2)

⑪ 権現大橋から角井方向に筋状（長さ 7m 幅 3m程度）に発生 (レベル2)