



国土を**整**え、全力で**備**える
国土交通省中国地方整備局

浜田河川国道事務所

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Chugoku Regional Development Bureau

お知らせ

2018年（平成30年）5月28日

資料提供先：浜田記者クラブ
江津記者クラブ

水質事故防止にご協力下さい

江の川河口部では、軽微な水質事故が昨日、本日と続けて発生しています。なお、本日の事故は、原因者等が特定出来ておりません。

油や有害な物質が河川などへ流出しますと、魚が死んだり、水道水等が取水できなくなることがあります。

皆さまには、水質事故を起こさないよう十分注意して下さい。もし、油などが流れたり、魚が多数死んでいるなどの異常を発見した場合は、連絡をお願いします。

なお、本日発生しました水質事故の状況は以下のとおりです。

発生状況：江の川水系江の川の河口部において水質事故が発生しました。

巡視の結果、水の利用や環境への影響はありません。

発生日時：平成30年5月28日（月）8時30分頃

消防等から江の川下流出張所へ「江津港に油が浮いている」と連絡

発生場所：江の川水系江の川郷田第5排水樋門付近（左岸1k100付近）（別図参照）

取水の影響：油確認箇所付近では、水道等との取水口はありません。

発生原因：消防等の関係者が調査した結果、特定出来ませんでした。

対応状況：郷田第5排水樋門（左岸1k100付近）から江の川へ油の流入を確認。

オイルフェンスと吸着マットを設置済み。明朝まで設置し、確認後撤去予定。

今後の対応：明日、河川パトロールにより同箇所を再度確認し、異常ないことを確認後、

オイルフェンスと吸着マットを撤去する予定です。

問い合わせ先：国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所



（河川担当）副所長（河川）

建設専門官

（広報担当）調査設計課長

かねはら かつひで
兼原 勝英

さとう ひろし
佐藤 寛

ふじた しんじ
藤田 新治

TEL 0855-22-2480(代表)

URL <http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/>

別図

