


旭川放水路(百間川)地区の概要

- 百間川は、治水と水田開発の目的で江戸時代に築造された放水路
- 現在の放水路への分派量が不足しているため、旭川本川の沿川では度々浸水被害が発生



旭川・旭川放水路の浸水状況

(平成10年 台風10号による被害)

- 現在の放水路への分派量が不足するため、中島地区などで度々浸水被害が発生

東西中島地区の被害

家屋の床上浸水 14戸

家屋の床下浸水 43戸



百間川分流部周辺

ピーク時の洪水流量(東西中島地区) = $3,500 \text{ m}^3 / \text{s}$

旭川放水路(百間川)

児島湾

砂川

河口水門

旭川放水路
(百間川)

旭川

分流部

