



平成 23 年 12 月 15 日
<資料提供先>

福山市市政記者クラブ
尾道記者クラブ
三原新聞記者クラブ

ながたにちょうながたにぼし
一般国道 2 号 三原市長谷町長谷橋付近の
工事による通行形状の変更のお知らせ

～付近を通行の際は、十分注意して通行をお願いします～

三原市長谷町付近の一般国道 2 号は、歩道幅が 1 m 程度の狭小な区間があり、歩行者にとって非常に危険な状況となっています。また、長谷橋東詰交差点は下り線に右折車線が無く、右折のため停車している車両への追突事故が多く危険な交差点となっています。

そのため、交通安全の確保を目的として歩道整備及び交差点改良の工事を行っています。

この度、長谷橋東詰交差点の右折車線設置のため、長谷橋拡幅工事に伴い当面の間、通行形状の変更を行います。現況に比べカーブが急になります。

道路をご通行の皆様には、大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力をお願いします。

- ・ 工事場所 一般国道 2 号長谷橋付近（三原市長谷町）
- ・ 工事内容 長谷橋東詰交差点の右折車線設置に伴う長谷橋の拡幅工事
- ・ 規制内容 長谷橋拡幅部工事による通行形状の変更
- ・ 規制期間 平成 23 年 12 月 19 日（月）～平成 25 年 3 月末（予定）

※現地の状況により規制期間が前後することがあります。

※工事内容及び規制内容の詳細は別紙を参照してください。

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所

（技）副所長 藤原 光雄（内線 205）

【担当】道路管理第二課長 鳥山 義則（内線 441）

TEL 084-923-2553（ダイヤル道路管理第二課）

TEL 084-923-2620（代表） FAX 084-923-2517



ホームページ<http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/>

【広報担当窓口】調査設計第二課長 荒木 勲 TEL 084-923-2620（代表）

幹線道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル 緊急通報#9910へ

一般国道2号 長谷橋付近(三原市長谷町) 工事に伴う通行形状変更について

■通行形状変更箇所



凡例

白	現況
赤	変更後
青	工事施工箇所

■現況



■変更後(イメージ)



一般国道2号長谷歩道整備の一環として、長谷橋東詰交差点の右折車線設置のため、長谷橋の拡幅工事を実施しており、通行形状を変更します。現況に比べ、カーブが急になりますので、通行の際は十分注意して通行をお願いします。

- ・工事内容 長谷橋東詰交差点の右折車線設置に伴う長谷橋の拡幅工事
- ・規制内容 長谷橋拡幅部工事による通行形状の変更
- ・規制期間 平成23年12月19日(月)～平成25年3月末(予定)

※現地の状況により規制期間が前後することがあります。

※通行形状の変更に伴い、特殊車両の通行に制限が生じます。詳細は福山河川国道事務所 道路管理第一課(TEL084-923-2620)にお問い合わせ下さい。

道路をご通行の皆様には、大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力をお願いします。

ながたに 一般国道2号 長谷歩道整備


一般国道2号三原市長谷地区(長谷取水場前交差点付近～本市橋北詰交差点付近)は、歩道未設置区間や歩道幅員狭小区間の連続であるため、歩行者にとって非常に危険な状況です。また、長谷橋東詰交差点は下り線に右折車線が無く、右折のため停滞している車両への追突事故の危険性があることから、三原市や地元からも改善要望が高い交差点です。

本事業は、歩道の拡幅及び設置を行うことにより、歩行者の安全確保を図り、長谷橋東詰交差点の下り線側に右折車線を設置し交通事故の危険性を軽減します。

【位置図】



【計画平面図】



期待される効果

- ① 右折車線を設置することにより、追突事故、右折事故の危険性を軽減します。
- ② 歩道を整備することで、安全で安心な歩行空間が確保されます。



【下部工完成状況 (H23.10)】