



お知らせ

記者発表資料
配布日

令和5年1月30日

■同時発表先：三次記者クラブ
中国新聞社吉田支局

土師ダムの利水放流設備が復旧しました

土師ダム管理所が管理する土師ダムにおいて、令和5年1月24日に発生した利水放流設備に充水が行えない不具合につきましては、令和5年1月28日に利水放流管への充水作業が完了し、利水放流管を使用した通常運用に復旧しました。今後、不具合の原因究明を行っていくとともに、再発防止策を実施してまいります。

1. 発生事象 : 利水放流設備 充水が行えない不具合
2. 復旧日時 : 令和5年1月28日 19時10分

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 土師ダム管理所
0826-52-2455 (代表)

【担当】 管理所長 伊藤 健 (内線201)

専門官 青木 理恵 (内線330)

土師ダムは、江の川水系の洪水調節、下流沿川へのかんがい用水の供給、広島市、呉市、江田島市、東広島市、竹原市及び安芸郡の一部や島嶼部などへの水道・工業用水の供給、ならびに発電を目的として作られた施設です。