

2013年（平成25年） 5月30日

お知らせ

資料提供先：浜田記者クラブ
益田記者クラブ

◆高津川において出水期前の堤防点検を実施しました◆

概要と点検の結果：

平成25年5月30日（木）に高津川において出水期前の堤防点検を国土交通省職員19名と防災エキスパート2名、益田市職員の方2名に参加していただき実施しました。堤防点検の結果、軽微なものを含め変状が認められた箇所は、高津川で134件ありました。変状が確認された主な内容は、小動物などによる堤防の損傷などが12件。また河川の流れから堤防を守る護岸では、護岸コンクリートの段差、亀裂等の変状が86件ありましたが、大規模な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、堤防の損傷については直ちに穴埋め等の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察など行ない、必要に応じて修繕等の対応を行います。

問い合わせ先：国土交通省浜田河川国道事務所

| | | | |
|--------|---------|------------------------|------------------------|
| | 副所長（河川） | <small>みちなか</small> 道中 | <small>みつぎ</small> 貢 |
| （担 当） | 河川管理課長 | <small>すがの</small> 菅野 | <small>ひではる</small> 秀治 |
| （広報担当） | 調査設計課長 | <small>うめだ</small> 梅田 | <small>としお</small> 俊夫 |

TEL 0855-22-2480（代表）

URL <http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/>

高津川の堤防点検の結果について

今回の点検では、大規模な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、小規模な堤防の損傷については直ちに補修の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察を行ない、必要に応じてコンクリートを張り替えるなどの修繕等の対応を行います。

●点検結果

| | |
|---------------------|------|
| 護岸等コンクリートの損傷劣化 | 86箇所 |
| 小動物などによる堤防の穴・窪み | 12箇所 |
| その他（水位表示板の劣化、堆積ゴミ等） | 36箇所 |



堤防点検状況(益田市横田町)



小動物による堤防の穴(益田市安富町)



コンクリート護岸の亀裂(益田市須子町)



高水護岸に雑木植生(益市中島町)



パラペット部の亀裂(益田市高津町)

※なお本写真につきましては、点検結果の中から代表的なものを掲載しています。