

2013年（平成25年） 9月11日

お知らせ

資料提供先：浜田記者クラブ  
益田記者クラブ

◆高津川において今後の台風期に備え堤防点検を実施しました◆

**概要と点検の結果：**

平成25年9月11日（水）に高津川において、今後の台風期に備え堤防点検を国土交通省職員17名と防災エキスパート1名で実施しました。

堤防点検の結果、軽微なものを含め変状が認められた箇所は、高津川で122件ありました。変状が確認された主な内容は、小動物などによる堤防の損傷などが8件。また河川の流れから堤防を守る護岸では、護岸コンクリートの段差、亀裂等の変状が59件ありましたが、大規模な修繕が必要となる箇所はありませんでした。堤防の損傷については穴埋め等の措置、流木等堆積物については撤去を直ちに行うとともに、コンクリートの段差等については経過観察など行い、必要に応じて修繕等の対応を行います。

問い合わせ先：国土交通省浜田河川国道事務所

	副所長（河川）	<small>みちなか</small> 道中	<small>みつぎ</small> 貢
（担 当）	河川管理課長	<small>すがの</small> 菅野	<small>ひではる</small> 秀治
（広報担当）	調査設計課長	<small>うめだ</small> 梅田	<small>としお</small> 俊夫

TEL 0855-22-2480（代表）

URL <http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/>

## 高津川の堤防点検の結果について

今回の点検では、大規模な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、小規模な堤防の損傷については直ちに補修の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察を行ない、必要に応じてコンクリートを張り替えるなどの修繕等の対応を行います。

### ●点検結果

護岸等コンクリートの損傷劣化	59箇所
小動物などによる堤防の穴・窪み	8箇所
その他（土砂堆積、堆積ゴミ、看板の劣化等）	55箇所



コンクリート護岸の亀裂（益田市飯田町）



護岸の損傷（益州市内田町）



小動物による堤防の穴（益田市河成）



流木の堆積（益田市飯田町）



護岸に雑木植生（益田市神田町）

※なお本写真につきましては、点検結果の中から代表的なものを掲載しています。