










○高津川・江の川の維持管理状況について

	高津川の維持管理状況	江の川(江津市内)の維持管理状況	江の川(川本町・美郷町・邑南町)の維持管理状況
タイトル	樋門の無動力化(オートゲート化)について	川越3号排水樋門の補修状況について	川本排水機場の補修について
内容	益田市市原町地区の市原第2排水樋門において、オートゲートへの更新を行いました。	江津市桜江町川越地区の川越3号排水樋門において、老朽化した部材の補修を行いました。	川本排水機場において、老朽化に伴う機器の更新工事が完了しました。
状況写真	<p>(施工前) 平成25年10月1日</p>  <p>市原第2排水樋門 (白上川左岸1K440付近)</p>	<p>(作業前)</p>  <p>(部材が曲がって変形している)</p> <p>(部材撤去状況)</p> 	<p>(作業前) 平成25年10月14日</p>  <p>錆びて変形した、ゲートを開け閉めするためのラック棒。</p>  <p>穴が空くほど錆びた、内水を排除するフラップ弁。</p>
	<p>(施工後) 平成26年3月4日</p> 	<p>(作業完了)</p> 	<p>(作業後) 平成26年3月7日</p>  
コメント	<p>今後、樋門操作員の高齢化や人員確保が困難になることを踏まえ、昨今の急激な河川水位上昇時にも樋門の開閉を確実に行うべく、現在の電動スライドゲートから水圧により自動で開閉するオートゲートへの更新を行いました。</p> <p>今年度は市原第2排水樋門の1樋門の施工を実施しました。今後、他の樋門についても背後地や施設の状況を見て、更新をしていく予定です。</p> <p>高津川の管理についてご意見がございましたら、高津川出張所(0856-22-0533)まで連絡を頂ければ幸いです。</p>	<p>今回の内容は、川越3号排水樋門の部材(ラック棒)補修について掲載しました。</p> <p>部材が変形している状況では、出水期間中における樋門操作作業に支障がでるため、変形した部材の撤去を行い、新しい部材に交換しました。</p> <p>江の川下流出張所管内では全15樋門を管理していますが、その他の樋門は異常ありません。河川パトロールや施設点検を引き続き行い、維持管理に努めていきたいと思っております。</p> <p>江の川(江津市内)の管理についてご意見がございましたら、江の川下流出張所(0855-52-2926)までご連絡を頂ければ幸いです。</p>	<p>排水機場は、洪水時の内水排除を目的とする河川管理施設の重要構造物ですが、昭和48年頃に設置された古い施設で老朽化が進んでおり、各所に腐食や変形等の不具合がでていました。</p> <p>こうした重要な河川管理施設において、いざという時に安全な施設操作ができるよう、今後も点検・メンテナンス等を行っていきたく思います。</p> <p>江の川(川本町・美郷町・邑南町)の管理についてご意見がございましたら、江の川川本出張所(0855-72-0431)までご連絡を頂ければ幸いです。</p>