



同時資料提供先：合同庁舎記者クラブ
広島県政記者クラブ
中国地方建設記者クラブ

**広島国道事務所からの
お知らせ**

**一般国道2号 舟入本町交差点における工事事故(水道管の破損)について
～第1報～**

本日(1/20)2時頃、一般国道2号 舟入本町交差点において、下記の通り工事事故(水道管の破損)が発生しましたのでお知らせします。

- 発生日時 1月20日 午前2時頃
- 発生場所 国道2号 舟入本町交差点 北東部
(広島市西区舟入 337km100(上り))
- 事故状況 上水道(径400mm(訂正))を破損
※電線共同溝のマンホール施工のため、仮設の鋼矢板を打設中、
誤って水道管を破損したものの。
- 工事名 舟入電線共同溝西整備工事
※発注者：国土交通省 広島国道事務所
※施工者：北川ヒューテック(株)
- 工事目的 電線共同溝(架空の電線類を地中化するための収容管)の工事
- 事故後の状況(5時30分現在)
 - ・国道2号および市道・横川江波線が一時冠水したが、水道管のバルブ閉鎖を行い、現在は排水完了。(冠水深さは、国道2号の路肩部で最大20～30cm程度)
 - ・水道管の破損に伴う断水等は発生しなかった模様。
- 復旧見通し(5時30分現在)
 - ・4時40分より、復旧作業に着手。
 - ・20日夕刻をメドに、復旧を完了する予定。
 - ・復旧作業に伴い、国道2号の通行規制(上り線3車線のうち、外側1車線を規制)を実施しますので、通行時にはご注意ください。

今後、復旧の見通しが立ち次第、お知らせを致します。

(問合せ先)

国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所

【工事担当】 共同溝課長 はらだ しん
原田 信

【広報担当】 計画課長 いない やすひろ
稲井 康弘

TEL(082) 281 - 4131 FAX(082) 286 - 7897

ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/index.html>

道の相談室 0120-106-497 (トウロクナレ)

位置図

