

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年9月30日現在

(大谷川)1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川 2 号砂防堰堤・ 3 号砂防堰堤の管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【大谷川 1 号砂防堰堤】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年9月30日現在

(大谷川) 1-9-226溪流(東区 馬木地区)



【大谷川 2 号砂防堰堤】



【大谷川 3 号砂防堰堤】



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年9月30日現在

(一ヶ谷川)1-9-279溪流(安佐北区 口田南地区)

土砂洪水氾濫対策として矢口川支川遊砂地を施工しています。

■工事施工状況



【矢口川支川遊砂地 全景】



【上流より】


特定緊急砂防事業実施状況

令和6年9月30日現在

(深山の滝川) 2-23-15溪流(安芸区 矢野東地区)

深山の滝川2号砂防堰堤を施工しています。

位置図



深山の滝川2号砂防堰堤



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年9月30日現在

(山王川) 2-2-97 溪流 (安芸区 中野東地区)

山王川砂防堰堤の管理用道路を施工しています。



特定緊急砂防事業実施状況

(背戸の川) 3-81-90 溪流 (呉市 天応地区)

■ 位置図



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年9月30日現在

(大屋大川) 3-81-92溪流(呉市 天応地区)

大屋大川 5 号砂防堰堤を施工しています。

■位置図




特定緊急砂防事業実施状況

令和6年9月30日現在

(大屋大川) 3-81-92溪流(呉市 天応地区)

大屋大川 7 号砂防堰堤を施工しています。

位置図




特定緊急砂防事業実施状況

令和6年9月30日現在

(大屋大川) 3-81-92溪流(呉市 天応地区)

土砂洪水氾濫対策として大屋大川遊砂地を施工しています。

■位置図



■工事施工状況



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年9月30日現在

(総頭川・大判川・明神川) 2-24-7・224-6397・2-24-6溪流 (安芸郡 坂町地区)

総頭川2号砂防堰堤、土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。



特定緊急砂防事業実施状況


令和6年9月30日現在

(総頭川) 2-24-7溪流(安芸郡 坂町地区)

【総頭川2号砂防堰堤】



【総頭川遊砂地】



【施工状況(下流から上流を望む)】