

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年11月1日現在

(大谷川)1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川の管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年11月1日現在

(大谷川) 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川 2 号砂防堰堤、3 号砂防堰堤が完成しました。



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年10月31日現在

(一ヶ谷川)1-9-279溪流(安佐北区 口田南地区)

土砂洪水氾濫対策として矢口川支川遊砂地を施工しています。

■工事施工状況



【矢口川支川遊砂地 全景】



【施工状況】



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年10月31日現在

(深山の滝川) 2-23-15溪流(安芸区 矢野東地区)

深山の滝川2号砂防堰堤を施工しています。

位置図




特定緊急砂防事業実施状況

令和6年10月31日現在

(山王川) 2-2-97 渓流 (安芸区 中野東地区)

山王川砂防堰堤の管理用道路を施工しています。




特定緊急砂防事業実施状況

令和6年10月31日現在

(背戸の川) 3-81-90 溪流 (呉市 天応地区)

背戸の川の溪流保全工を施工しています。

■位置図




特定緊急砂防事業実施状況

令和6年10月31日現在

(大屋大川) 3-81-92溪流(呉市 天応地区)

大屋大川 7 号砂防堰堤を施工しています。

■位置図




特定緊急砂防事業実施状況

令和6年10月31日現在

(大屋大川) 3-81-92溪流(呉市 天応地区)

土砂洪水氾濫対策として大屋大川遊砂地を施工しています。

■位置図



■工事施工状況



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年10月31日現在

(総頭川) 2-24-7溪流(安芸郡 坂町地区)

土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年10月31日現在

(総頭川) 2-24-7溪流 (安芸郡 坂町地区)

総頭川 2号砂防堰堤を施工しています。

