

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和7年11月21日現在

(御幸川支川) 2-22-5渓流(西区 田方地区)

御幸川支川砂防施設の上流側土石流対策工を施工しています。

## ■工事施工状況

上流側土石流対策工  
(杭式土石流対策工)



位置図



御幸川支川

御幸川支川砂防堰堤



【施工状況（御幸川支川砂防堰堤上流側土石流対策工）】

【施工状況（御幸川支川砂防堰堤上流）】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和7年11月27日現在

(西山本川)1-9-193-1渓流(安佐南区 山本地区)

193-1渓流砂防施設の管理用道路を施工しています。

## ■工事施工状況



【施工状況】



位置図



【全景】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和7年11月27日現在


(西山本川支川)1-9-193-4渓流(安佐南区 山本地区)

山本8号の砂防施設を施工しています。

## ■工事施工状況



【施工状況】



【全 景】