

平田出張所便り

発生日：平成22年6月24日

場 所：平田船川河口



平田船川河口において、平成22年6月24日に発生した油流出事故において、平田出張所からも資材等の提供、流出状況の確認を行いました。

出雲市平田町



オイルフェンス（20m×6）の準備状況（維持業者8名動員）



設置完了状況。
この他に万国旗型オイル吸着マット、
オイル吸着マットを貸与しています。

～ ひとつこと ～ （担当）

油等の河川(湖)への流出は環境や飲料水等に対する影響が甚大です。日頃から流出しない為の対策をお願いします。
また、流出した時や、流出を発見した時は、自分たちだけで対応せず、関係自治体、消防、警察等への連絡をお願いします。