

# お知らせ

記者発表資料 平成17年4月25日

提供先

島根県県政記者会

## 水質事故に関する情報提供【第2報】

状 況 2005年4月25日 14:00 現在  
10:50 頃 国土交通省河川パトロールカーにより松江市浜佐田町地内の  
国道431号付近の宍道湖沖約100mにて確認された油膜については、14:00  
頃国土交通省により船2隻にて油の回収作業が終了したため本件について  
対策終了とする。

事故の種類 油流出事故  
発生確認時刻 平成17年4月25日(月)10:50頃(発見)  
発生場所 松江市浜佐田町地内  
発生原因 不明  
原因物質及び量 油(種類不明):直径約30m  
周辺への影響 なし  
今後の対応 終了

## 斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

### 問い合わせ先

国土交通省出雲河川事務所

0853-21-1850

水環境課 水環境課長 湯浅(ゆあさ)(内線371)

水環境係長 藤原(ふじはら)(内線372)