

お知らせ

記者発表資料 平成17年7月5日

提供先

島根県県政記者会

水質事故に関する情報提供【第2報】

状 況 2005年7月5日 12:15 現在
9:30 頃国土交通省河川巡視員により松江市千鳥町地先の宍道湖沖合で確認された油膜については、国土交通省の清掃船、作業船、巡視船各1艇が10:00 過ぎからオイル吸着マットにより回収作業を行い、11:30、回収を終了した。作業に使用したオイル吸着マットは、0.5m×0.5mのもの30枚、万国旗型のもの25m1本。
魚類等への影響は認められなかった。

事故の種類 油流出事故

発生確認時刻 平成17年7月5日(火)9:30(発見)

発生場所 松江市千鳥町地先

発生原因 不明

原因物質及び量 油(機械油と見られる。)

周辺への影響 特に認められない。

今後の対応 終了

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

国土交通省出雲河川事務所

河川管理課 専門職 石原(いしはら)

0853-21-1850(内線330)