

お知らせ

記者発表資料 平成17年11月9日

提供先

米子市政記者クラブ

水質事故に関する情報提供【第1報】

状況 2005年11月9日 23:30現在
20:16頃境港市相生町地先の境水道において漁船衝突事故によりA重油（推定3kℓ）が流出した模様、流出状況等の詳細については現在調査中。

事故の種類 油流出事故

発生確認時刻 平成17年11月9日（水）20:16（事故発生）

発生場所 境港市相生町地先

発生原因 漁船衝突事故

原因物質及び量 油（A重油）：推定3kリットル

周辺への影響 現在調査中。

今後の対応

- ・流出拡散防止についてはオイルフェンス（1次、2次）及びオイルマットにより対応中であるが、夜間であり流出範囲が不明なため沖より巡視艇により調査及び防除、油処理剤散布を実施中。
- ・海上保安部、消防、国交省、境港管理組合、境港漁業調整事務所、境港水産事務所、境港市にて現地対応中

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

国土交通省出雲河川事務所

水質保全課長 湯浅（ゆあさ）（内線371）

水質調査係長 藤原（ふじはら）（内線372）

0853-21-1850