

公表資料

平成18年 2月14日

件名	天神川水系 <small>やおくり</small> 矢送川における油流出について
----	--

(第2報)

資料提供先

倉吉市政記者クラブ

問い合わせ先

天神川水系水質汚濁防止連絡協議会

事務局 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所

電話 0858 - 26 - 6221

担当者 河川管理課長 玉木良二

(平成18年2月14日 19時00分現在)

2月14日(火)午前に発生した矢送川^{やおくり}の油流出事故について、第2報をお知らせします。

1. 水質事故対策

三^{さん}明^み寺^じ橋^し付^り近^き及び新^{しん}田^{でん}橋^し付^り近^きに加えて、大^{おお}鴨^{がも}橋^し付^り近^きにもオイルフェンスとオイルマットを設置。

国道313号下の水路ではオイルマットを設置し、柄杓^{ひしゃく}により油のくみ取りも実施。

矢送川^{かなや}金谷橋^{かなや}付^り近^きにはオイルマットを設置。

矢送川^{やまさき}山崎橋^{やまさき}付^り近^きにはオイルマットを設置。

(下線部分が追加した対応)

2. 今後の対応

国道313号下の水路については、くみ取りによる油の回収作業を継続。

本日、20時にオイルフェンス等を設置した箇所について点検を予定。

明日、午前6時に河川巡視を開始予定。

明日、午前6時にオイルフェンス等を設置した箇所について点検を予定。

オイルが付着していれば取り替える予定。

明日、午前6時に矢送川金谷橋付近にオイルフェンスを設置予定。

3. 被害状況

現在のところ、魚の斃死^{へいし}などの被害は確認されていない。

位置図

