



お知らせ

平成24年1月30日

資料提供先：鳥取県政記者会、倉吉記者クラブ、米子市政記者クラブ

「立ち往生車の未然防止」として 冬用タイヤ装着指導及び早期タイヤチェーン装 着の啓発活動を実施します。

～今冬の雪害対策の取り組み～

今冬、倉吉国道事務所管内において、スリップにより走行不能（スタック）車両、危険な場所でのタイヤチェーン装着、放置車両など5台発生しています。

（いずれも交通渋滞はなし）

鳥取市内の国道9号において、タイヤチェーン未装着車が坂道でスタックの発生により交通渋滞が発生しています。

（別紙—2参照）

このような、立ち往生車両による交通支障や交通事故を、未然に防ぐために警察と連携して冬用タイヤ装着指導及びタイヤチェーン装着や冬道ドライブの啓発活動を実施します。

なお、冬用タイヤ装着状況を調査した結果（1/18）、装着率は約95%（うち県外車約92%）が冬用タイヤを装着をしている状況でした。


雪道では冬用タイヤ未装着・タイヤチェーンの未装着は走行不能の原因や除雪作業の妨げとなりますので、冬用タイヤ装着やタイヤチェーン装着をよろしくお願いします。

●実施日時：平成24年1月31日（火）10～12時（予定）

●実施場所：長瀬パーキング（上り、下り）（国道9号湯梨浜町長瀬地内）（別紙—1参照）
（山陰道 青谷羽合道路入口付近の西側）

●実施機関：倉吉警察署

国土交通省倉吉河川国道事務所



問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局

倉吉河川国道事務所

TEL (0858) 26-6221 (代表)

副所長（道路）

神宮 祥司（じんぐう しょうじ）

【担当】道路管理課長

松元 洋之（まつもと ひろゆき）

倉吉河川国道事務所ホームページアドレス <http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi>

位置図

湯梨浜町長瀬地内
長瀬パーキング

米子方面

国道9号

鳥取方面



詳細位置図

長瀬パーキング(上、下線)
(山陰道西側)

山陰道青谷羽合道路

鳥取方面

米子方面

国道9号

新天神橋

長瀬新川入口交差点

長瀬浜入り口交差点

赤池



冬用タイヤ装着・早めのタイヤチェーン着用をお願いします！

別紙—2

兵庫県



早めのタイヤチェーン装着
(ダブルタイヤは
ダブルチェーンを)
チェーン未装着車がスタックし渋滞(上り約2.8km)

島根県

放置車両は危険で迷惑です



③ 2012.1.24 5:30 山陰道 大山IC下りランプ

車道でチェーン装着は危険です



② 2012.1.24 2:40 国道9号 中山登坂



① 2012.1.5 AM 国道9号 日光坂

チェーン着脱場

チェーンの着脱は
チェーン着脱場で!!

道路上やトンネル内でのチェーンの着脱は非常に危険です。道路沿いに整備された「チェーン着脱場」「道の駅」「PA」等で行ってください。

チェーン着脱場

凡例 ○ 登坂車線、坂道(赤碕登坂、中山登坂、富長登坂、日光坂)の前には安全な場所で、タイヤチェーン装着を

凡例 ● 降雪時における交通支障箇所 ■ チェーン着脱場 🏠 道の駅 PA パーキングエリア