



平成29年12月20日

資料提供先：鳥取県政記者会、鳥取市政記者クラブ、倉吉記者クラブ、米子市政記者クラブ

早めの冬用タイヤの装着をお願いします

～ 12/15冬用タイヤ装着調査結果 装着率88% ～

12月15日(金)、国土交通省倉吉河川国道事務所では、国道9号なかやまパーキング


(西伯郡大山町田中地内)において、冬用タイヤ装着調査及び啓発活動を実施しました。冬用タイヤ装着調査の結果、装着率は88%で、約1割の車両がまだ冬用タイヤを装着していない状況でした。(下表の「冬用タイヤ装着調査結果」のとおり)

ノーマルタイヤでの雪みち走行は立ち往生の原因となります。1台でも立ち往生が発生すると、除雪作業に支障をきたし、他のドライバーにも迷惑となります。

ドライバーの皆様には、早めの冬用タイヤの装着及びチェーンの携行をお願いします。

冬用タイヤ装着調査結果

| | H29.12.15 国道9号なかやまパーキング | | | |
|------------|-------------------------|----|-----|------|
| | 全数 | 装着 | 未装着 | 装着率 |
| 合計 | 109 | 96 | 13 | 88% |
| 県内車 | 105 | 94 | 11 | 90% |
| 県外車 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 大型車 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 中型車 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 小型車 普通車 | 99 | 86 | 13 | 87% |



※装着率は毎年12月中旬の調査結果

大型車:6.5t以上、バス30人以上
中型車:3t以上6.5t未満、バス11人以上30人未満
小型車:3t未満、バス10人以下
普通車:上記以外の4輪車両(軽乗用車、軽トラ含む)

※駆動輪のみの装着、明らかに磨耗したタイヤを装着していた車両は、未装着としてカウントしている。

【問い合わせ先】

国土交通省中国地方整備局 倉吉河川国道事務所

TEL:0858-26-6221(代表)

副所長(道路)

(担当)道路管理課長

(広報担当窓口)調査設計第二課長

赤星 剛(あかほし つよし)

亀井 久勝(かめい ひさかつ)

谷本 尚久(たにもと なおひさ)

本資料は、倉吉河川国道事務所ホームページの「記者発表」でも公開しております。

倉吉河川国道事務所ホームページアドレス: <http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/>

12月15日の実施状況



H29年1月、2月の立ち往生の状況



[冬用タイヤ未装着]により発生

H29. 1. 23
名和・淀江道路
西伯郡大山町押平(おしなら)地内



[チェーン未装着]により発生

H29. 2. 11
国道9号
東伯郡湯梨浜町原地内

「パソコン」「スマートフォン」「携帯電話」から、
道路の状況が確認できます！

鳥取県内道路ライブカメラ

鳥取県内道路ライブカメラ

検索



～QRコード～
携帯版(ガラケー推奨)
<http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/road-camera/m/index.php>



～QRコード～
PC版
(スマホ・タブレット推奨)
<http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/road-camera/>

冬期道路状況配信中！
お出かけ前に確認して
安全運転を！



鳥取県内の道路の状況が、リアルタイムで、
カメラで確認ができます！

(PC版画面)

冬用タイヤ(タイヤチェーン)の準備は大丈夫ですか？

雪みち安全マップ

鳥取道・国道9号・29号・53号の降雪時における通行注意箇所及びチェーン着脱場

凡例

| | |
|---------------|----------|
| チェーン着脱場 | 自動車専用道路 |
| 降雪時における通行注意箇所 | 一般国道 |
| 道の駅 | パーキングエリア |
| | 市役所・町村役場 |



早めの冬用タイヤ(タイヤチェーン)着用をお願いします!!

冬季は、路面凍結と降雪に
とくに注意してね!!



倉吉河川国道事務所が管理 ← 鳥取河川国道事務所が管理 →



チェーン着脱はチェーン着脱場で!!

道路上やトンネル内でのチェーン着脱は、大変危険です。非常駐車帯での着脱も禁止されています。道路沿いに整備された「チェーン着脱場」「パーキングエリア(PA)」「道の駅」等をお願いします。



この地図は、国土院提供のデータをもとに、同院発行の地図データ200,000(地図データ)を複製したものである。(登録番号 甲24第100号)

スタッドレスタイヤを装着していても、スタック（車両の立ち往生）は発生します。特にスタックが発生しやすい大型車は、早めのタイヤチェーン装着をお願いします！



たった1台でも放置車両があることにより、除雪車が通行できず、除雪作業ができません！



1台がスリップ事故をおこせば、渋滞につながり、他のドライバーに迷惑をかけることとなります！



罰則に関すること

積雪又は凍結している道路では、滑り止めに効果のある措置を講じなくてはなりません。（道路交通法違反により罰せられる場合があります。）

- ①雪みち・凍結路では、冬用タイヤ（スタッドレス等）を全車輪に装着
※冬用タイヤを装着していたとしても、接地面突出部の摩耗が50%以上だと罰則の対象となります。
- ②必要に応じて、駆動輪にタイヤチェーンを装着

罰則 罰金：5万円以下
反則金：大型車・中型車 7,000円 普通車 6,000円

スタック車両の冬用タイヤ未装着割合は年々増加しています。
早めの冬用タイヤ・タイヤチェーンの装着をお願いします！
「雪道の備え万全で、あなたの命を守る、家族の幸せも守ります！」



～雪道に関する問い合わせ先～

- 国土交通省 中国地方整備局
 - ・鳥取河川国道事務所 TEL 0857-29-1998（鳥取管理センター）
<http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/>
 - ・倉吉河川国道事務所 TEL 0858-26-6221
<http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/>
- 鳥取県道路企画課路政担当 TEL 0857-26-7619
<http://www.pref.tottori.lg.jp/road/>
- 日本道路交通情報センター TEL 050-3369-6631又は#8011
<http://www.jartic.or.jp/>



中国地方全域の
道路ライブカメラ
QRコード



雪等による道路規制情報
日本道路交通情報センター
QRコード



鳥取県の道路ライブカメラ
とっとり行きみちNavi
QRコード

※上記QRコードは全て、スマホ・タブレット推奨。