

お知らせ

記者発表資料	平成23年7月9日
配布日時	18:00

資料提供先：岡山県政記者会

百間川河口水門のゲート故障に伴う海水流入について (第2報)

本日、百間川河口水門のゲートが故障し、12時頃に百間川へ海水が流入する事象が発生しました。

この事故による影響については随時調査中ですが、現時点では魚の斃死等は確認されていません。

なお、ゲート故障の原因についても現在調査中です。

詳細については、別紙のとおりです。

< 問い合わせ先 >

国土交通省 岡山河川事務所 (086) 223-5194 (直通)

【担当】

副所長 うえだ 植田 けんじ 憲治 (内線205)

工務課長 ふじい 藤井 いさお 勲 (内線311)

別紙

故障した施設の名称及び住所

施設名称：百間川河口水門

住 所：岡山市中区沖元地先

故障等の経緯

10:42	ゲート操作不能 (6門あるゲートの内1門(3号ゲート・東から3番目)が開閉不能。 原因は現在調査中。)	
12:08	児島湾の水位が百間川の水位より高くなり海水流入開始	
12:42	応急対策により復旧 ゲート閉操作開始	↓ 約44分間
12:52	ゲート全閉完了(海水流入停止)	


海水流入の影響と対策

- ・ 海水の流入により、百間川の塩分濃度が上昇することにより、魚類等の生息環境に影響する可能性があり、パトロールや水質調査等を行っているが、現時点(16時頃)では魚の斃死等は確認されていない。
- ・ 漁業に影響する可能性があるため、番川漁業協同組合に対して連絡した。
- ・ 百間川の水を利用している農地で塩害が生じる可能性があるため、百間川水利運営委員会に連絡した。

今後の予定

- ・ 潮位の状況を踏まえて明朝9時頃から動作確認を行い、ゲート故障の原因について調査するとともに、パトロールや水質調査を行う予定。

平面図



写真



4号堰柱から3号ゲ-トを撮影



4号堰柱から百間川を撮影