

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地点名	水防管理団体又は施設管理者	区間	延長	重要理由	工法	担当出張所	県担当事務所
1	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市西区草津港1丁目	広島市	C3K400~C1K800	1,600	高潮	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
2	太田川	右	堤体漏水	A	広島市西区草津港1丁目	広島市	C3K400~C1K600	1,800	高潮	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
3	太田川	右	堤体漏水	B	広島市西区	広島市	C0K600~0K400	1,000	高潮	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
4	太田川	左	堤体漏水	A	広島市西区観音新町4丁目	広島市	C3K400~C1K600	1,800	高潮	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
5	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市西区観音新町4丁目	広島市	C3K000~0K000	3,000	高潮	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
6	太田川	左	堤体漏水	B	広島市西区	広島市	C1K600~0K400	2,000	高潮	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
7	太田川	左	堤体漏水	B	広島市西区横川新町、打越町	広島市	3K000~3K500	500	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
8	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市西区横川新町、打越町	広島市	3K000~3K500	500	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
9	太田川	左	堤体漏水	B	広島市西区大宮2丁目~大宮3丁目、大芝3丁目	広島市	4K950~5K800	850	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
10	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市西区大宮2丁目~大宮3丁目、大芝3丁目	広島市	4K950~5K800	850	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
11	太田川	右	水衝・洗掘	B	広島市東区戸坂惣田1丁目	広島市	8K850~9K400	550	水衝部	木流し	大芝出張所	広島県西部建設事務所
12	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区長束1丁目~長束3丁目	広島市	5K000~5K800	800	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
13	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区長束1丁目~長束3丁目	広島市	7K100~7K300	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
14	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区西原2丁目~西原3丁目	広島市	7K300~7K540	240	堤体漏水・すべり (堤防詳細点検)	木流し	大芝出張所	広島県西部建設事務所
15	太田川	右	堤体漏水	要	広島市安佐南区西原2丁目~西原3丁目	広島市	7K540~7K800	260	堤体漏水・すべり (堤防詳細点検)	木流し	大芝出張所	広島県西部建設事務所
16	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区西原3丁目、西原7丁目	広島市	7K730~8K000	270	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
17	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区西原3丁目、西原7丁目、東原1丁目	広島市	7K800~8K390	590	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
18	太田川	右	基礎地盤漏水	A	広島市安佐南区東原1丁目	広島市	8K500~8K700 (漏水重点監視)	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
19	太田川	右	基礎地盤漏水	要	広島市安佐南区東野1丁目	広島市	10K100~10K200	100	漏水 (堤防詳細点検)	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
20	太田川	右	基礎地盤漏水	A	広島市安佐南区東野1丁目	広島市	10K500~10K700 (漏水重点監視)	200	漏水 (堤防詳細点検)	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
21	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区東野3丁目、川内1丁目	広島市	10K700~10K900	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
22	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区川内3丁目	広島市	11K160~11K700	540	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
23-1	太田川	右	基礎地盤漏水	A	広島市安佐南区川内3丁目	広島市	11K400~11K800 (漏水重点監視)	400	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
23-2	太田川	右	基礎地盤漏水	A	広島市安佐南区川内6丁目	広島市	12K550~12K650 (漏水重点監視)	100	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
24	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区川内6丁目、八木1丁目 ~八木2丁目、八木5丁目	広島市	12K730~13K600	870	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
25	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区川内6丁目、八木1丁目 ~八木2丁目、八木5丁目	広島市	12K730~13K600	870	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
26	太田川	左	工作物	B	庚午橋	広島市	C0K915	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
27	太田川	左	工作物	B	新庚午橋	広島市	C0K895	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
28	太田川	左	工作物	B	太田川水管橋	広島市	C0K640	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
29	太田川	左	工作物	B	旭橋	国土交通省	0K188	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
30	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区口田1丁目	広島市	11K500~11K600	100	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
31	太田川	左	基礎地盤漏水	A	広島市安佐北区口田2丁目	広島市	11K600~11K800 (漏水重点監視)	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
32	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区口田1丁目~口田2丁目、口田5丁目	広島市	11K800~12K900	1,100	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
33	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区口田2丁目、口田5丁目	広島市	12K400~12K900	500	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
34	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区落合2丁目	広島市	13K400~14K000	600	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
35	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区落合2丁目	広島市	14K200~14K800	600	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
36	太田川	左	水衝・洗掘	B	広島市安佐北区玖村	広島市	14K500~14K850	300	水衝部 (高水護岸無し)	木流し	可部出張所	広島県西部建設事務所
37	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部南1丁目	広島市	15K000~15K400	400	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
38	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区可部南1丁目、可部南3丁目 ~可部南4丁目、可部1丁目、亀山1丁目	広島市	15K790~18K400	2,610	漏水	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
39	太田川	左	工作物	B	太田川橋	広島市	16K023	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
40	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部1丁目	広島市	17K800~18K000	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
41	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区亀山1丁目	広島市	18K200~18K400	200	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
42	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区亀山南1丁目	広島市	18K400~19K000	600	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
43	太田川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区亀山南1丁目	広島市	18K400~18K600 19K000~19K200	400	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
44	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町柳瀬	広島市	19K800~20K550	750	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
45	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部町柳瀬	広島市	20K800~21K350	550	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
46	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町柳瀬	広島市	21K000~21K900	900	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
47	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町今井田	広島市	22K950~23K600	650	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
48	太田川	左	工作物	B	筒瀬橋	広島市	22K945	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
49	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町今井田	広島市	24K200~24K400	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
50	太田川	左	工作物	B	共栄橋	広島市	26K216	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
51	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町中河内	広島市	26K800~27K000	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
52	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町中河内	広島市	27K200~27K400	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
53	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町姫瀬	広島市	28K200~28K400	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
54	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町姫瀬・飯室	広島市	28K600~29K800	1,200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
55	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区安佐町姫瀬・飯室	広島市	28K800~30K000	1,200	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
56	太田川	左	工作物	A	壬辰橋	広島市	29K213	-	桁下高不足 径間長不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
57	太田川	左	工作物	A	長沢橋	広島市	30K638	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
58	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町宇津	広島市	30K400~30K750	350	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
59	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町油木	広島市	31K000~31K100	100	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
60	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町油木	広島市	31K600~31K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
61	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町布	広島市	32K400~32K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
62	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町布	広島市	32K600~32K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
63	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町布	広島市	32K800~33K000	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
64	太田川	左	工作物	B	大川橋	広島市	32K942	-	桁下高不足 径間長不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
65	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町布	広島市	33K400~33K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
66	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町布	広島市	34K400~34K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
67	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町小浜	広島市	35K800~36K100	300	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所

図面 対象 番号	河川名	左右 岸の 別	種別	重要 度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
68	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区安佐町小浜	広島市	35K800～36K100	300	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
69	太田川	左	工作物	B	宇賀大橋	広島市	36K702	-	桁下高不足 径間長不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
70	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町小河内	広島市	36K800～36K850	50	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
71	太田川	左	工作物	B	太田川第一橋梁(旧JR可部線)	広島市	36K860	-	径間長不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
72	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区八木5丁目、八木9丁目	広島市	14K200～15K380	1,180	堤体漏水・すべり	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
73	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区八木9丁目、八木8丁目	広島市	15K750～16K170	420	漏水	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
74	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐南区八木町	広島市	17K200～17K800	600	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
75-1	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐南区八木町	広島市	18K000～18K200 18K400～19K200 19K800～20K000	1,200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
75-2	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐南区八木町	広島市	17K800～18K000 18K200～18K400 19K200～19K800	1,000	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
76	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町筒瀬	広島市	21K800～22K400	600	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
77	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町筒瀬	広島市	22K400～22K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
78	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町筒瀬	広島市	22K600～22K850	250	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
79	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町宮野	広島市	25K200～25K400	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
80	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町宮野	広島市	25K400～25K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
81	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町宮野	広島市	25K600～25K900	300	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
82	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町後山	広島市	26K500～26K600	100	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
83	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町川平	広島市	27K400～27K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
84	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町川平	広島市	27K800～28K200	400	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
85	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部町川平	広島市	27K800～28K200	400	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
86	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町毛木	広島市	28K500～29K400	900	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
87	太田川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区可部町毛木	広島市	29K000～29K100	100	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
88	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町毛木	広島市	29K400～29K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
89	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町長沢	広島市	30K400～30K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
90	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町長沢	広島市	30K600～30K800	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
91	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町岩宿	広島市	31K400～31K800	400	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
92	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町岩宿	広島市	31K800～32K200	400	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
93	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町岩宿	広島市	32K200～32K400	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
94	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町川井	広島市	32K700～32K900	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
95	太田川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区安佐町川井	広島市	32K700～32K900	200	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
96	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町間野平	広島市	33K400～33K600 33K800～34K200	600	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
97	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町野冠	広島市	34K600～34K800	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
98	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町野冠	広島市	34K800～35K000	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
99	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町鹿之巣	広島市	37K000～37K200	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
100	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	37K900～38K200	300	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
101	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	38K200～38K400	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
102	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	38K400～38K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
103	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	38K600～38K800	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
104	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	39K200～39K500	300	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
105	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町多良後	広島市	40K200～40K400	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
106	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町多良後	広島市	40K400～40K500	100	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
107-1	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字来見	安芸太田町	39K600～39K800	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
107-2	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字来見	安芸太田町	40K000～40K050	50	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
108	太田川	左	工作物	B	太田川第二橋梁(旧JR可部線)	広島市	39K960	-	径間長不足	-	加計出張所	広島県西部建設事務所
109	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町穴字船場	安芸太田町	40K300～40K600	300	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
110	太田川	左	工作物	B	太田川第三橋梁(旧JR可部線)	広島市	41K835	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	広島県西部建設事務所
111	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字澄合	安芸太田町	43K400～43K600	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
112	太田川	左	工作物	B	太田川第四橋梁(旧JR可部線)	広島市	44K703	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	広島県西部建設事務所
113	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町宇佐	広島市	45K000～45K400	400	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
114	太田川	左	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町宇佐	広島市	45K600～45K700	100	断面不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
115	太田川	左	工作物	B	津伏橋	広島市	45K897	-	桁下高不足	-	加計出張所	広島県西部建設事務所
116	太田川	左	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	46K100～47K600	1,500	断面不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
117	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	46K400～46K600	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
118	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	46K600～47K000	400	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
119	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	47K000～47K200	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
120	太田川	左	工作物	B	安水橋	広島県	47K485	-	桁下高不足	-	加計出張所	広島県西部建設事務所
121	太田川	左	工作物	B	大前橋	広島市	47K540	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	広島県西部建設事務所
122	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K600～47K800	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
123	太田川	左	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K600～48K000	400	断面不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
124	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K800～48K000	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
125	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	48K400～48K600	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
126	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	48K600～49K000	400	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
127	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	48K800～49K100	300	断面不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
128	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	49K000～49K100	100	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
129	太田川	左	工作物	B	太田川第五橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	49K185	-	径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
130	太田川	左	工作物	B	吉ヶ瀬橋	中国電力	49K275	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
131	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町坪野字光石	安芸太田町	49K800～50K000	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
132	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野字附地	安芸太田町	51K200～51K400	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
133	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町坪野字附地	安芸太田町	51K400～51K800	400	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
134	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野字附地	安芸太田町	51K800～51K900	100	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
135	太田川	左	工作物	B	簡賀橋	広島県	51K912	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
136	太田川	左	工作物	B	砂ヶ瀬橋	安芸太田町	52K343	-	桁下高不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
137	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	53K000～53K200	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
138	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町津浪	安芸太田町	53K400～53K600	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所

図面 対象 番号	河川名	左右 岸の 別	種別	重要 度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
139	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町津浪	安芸太田町	53K600～54K500	900	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
140	太田川	左	工作物	B	太田川第六橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	53K675	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
141-1	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字香草	安芸太田町	56K000～56K200	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
141-2	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字香草	安芸太田町	56K600～56K700	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
142	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町大加計字丁川、加計、山崎	安芸太田町	57K100～57K400	300	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
143	太田川	左	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町大加計字丁川、加計、山崎	安芸太田町	57K100～57K400	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
144	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町大加計字丁川、加計、山崎	安芸太田町	57K400～57K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
145	太田川	左	工作物	B	旭橋	安芸太田町	57K500	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
146	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町大加計字丁川、加計、山崎	安芸太田町	57K800～57K900	100	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
147	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字木坂	安芸太田町	58K600～58K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
148	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字木坂	安芸太田町	58K800～59K000	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
149	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字鞠渡瀬	安芸太田町	59K200～59K600	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
150	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字鞠渡瀬	安芸太田町	59K600～59K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
151	太田川	左	工作物	B	鮎ヶ平橋	安芸太田町	59K833	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
152	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	60K400～60K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
153	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	60K600～60K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
154	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	61K600～61K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
155	太田川	左	工作物	B	堂見橋	広島県	61K772	-	桁下高不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
156	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	61K800～62K400	600	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
157	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	62K400～62K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
158	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	63K600～63K900	300	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
159	太田川	左	工作物	A	上殿橋	安芸太田町	63K960	-	桁下高不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
160	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	64K000～64K200	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
161	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	64K600～64K750	150	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
162	太田川	左	工作物	B	轟大橋	広島県	64K796	-	桁下高不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
163	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	64K900～65K200	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
164	太田川	左	工作物	B	轟橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	65K066	-	径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
165	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	65K600～66K000	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
166	太田川	左	工作物	B	轟橋	安芸太田町	65K631	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
167	太田川	左	工作物	B	其角排水樋門	安芸太田町	65K680	-	管体クラック 吐口側法面クラック	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
168	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町	安芸太田町	66K800～67K000	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
169	太田川	左	工作物	B	土居橋	中国電力	67K200	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
170	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	67K600～68K000	400	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
171	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	67K800～68K000	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
172	太田川	左	工作物	B	土居橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	68K010	-	径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
173	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	68K200～69K400	1,200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
174	太田川	左	基礎地盤漏水	A	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	68K750～68K850	100	漏水 (実績有り)	月ノ輪	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
175	太田川	左	工作物	B	グランド橋	安芸太田町	69K694	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
176	太田川	左	工作物	B	花治山橋	安芸太田町	69K709	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
177	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町土居字粒谷	安芸太田町	70K200～70K300	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
178	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町土居字粒谷	安芸太田町	69K900～70K200	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
179	太田川	左	工作物	B	小原橋	安芸太田町	70K223	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
180	太田川	左	工作物	B	遊谷橋梁	JR	70K624	-	径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
181	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町上本郷	安芸太田町	70K800～71K000	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
182	太田川	左	工作物	B	明神橋	安芸太田町	70K839	-	桁下高不足 径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
183	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K600～41K900	300	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
184	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K600～41K800	200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
185	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K900～42K800	900	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
186	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K900～43K000	1,100	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
187	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K100～44K600	500	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
188	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K100～44K700	600	(護岸老朽)	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
189	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K400～44K700	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
190	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K600～44K700	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
191	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町津伏	広島市	45K600～45K700	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	広島県西部建設事務所
192	太田川	右	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町津伏	広島市	45K700～46K200	500	断面不足	積み土嚢	加計出張所	広島県西部建設事務所
193	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町津伏	広島市	46K200～46K400	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	広島県西部建設事務所
194	太田川	中州	基礎地盤漏水	A	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	安水橋より上流に向かって本川側	240	漏水(実績有り)	月ノ輪	加計出張所	広島県西部建設事務所
195	太田川	右	堤体漏水	A	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K600～47K800	200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	広島県西部建設事務所
196	太田川	右	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K800～48K000	200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	広島県西部建設事務所
197	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町小原	広島市	47K400～47K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	広島県西部建設事務所
198	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	48K000～48K300	300	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	広島県西部建設事務所
199	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀字吉ヶ瀬	安芸太田町	49K200～49K600	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
200	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀字向光石	安芸太田町	50K400～50K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
201	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中筒賀字向光石	安芸太田町	50K600～50K850	250	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
202	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町中筒賀字向光石	安芸太田町	50K600～50K850	250	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
203	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中筒賀字田之尻	安芸太田町	51K550～51K850	300	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
204	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中筒賀字砂ヶ瀬	安芸太田町	52K200～52K400	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
205	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町中筒賀字砂ヶ瀬	安芸太田町	52K400～52K600	200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
206	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀字小原	安芸太田町	53K200～53K400	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
207	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀字辻ノ河原	安芸太田町	54K600～55K000	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
208	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中筒賀字辻ノ河原	安芸太田町	55K000～55K200	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地点名	水防管理団体又は施設管理者	区間	延長	重要理由	工法	担当出張所	県担当事務所
209	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町大字加計字上原	安芸太田町	58K200~58K600	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
210	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字木坂	安芸太田町	58K600~58K700	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
211	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字鮎ヶ平	安芸太田町	59K400~59K800	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
212	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町加計字鮎ヶ平	安芸太田町	59K700~60K200	500	水衝部(護岸老朽・高不足)	木流し	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
213	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字鮎ヶ平	安芸太田町	60K200~60K250	50	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
214	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下筒賀字西調子	安芸太田町	60K600~60K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
215	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下筒賀字西調子	安芸太田町	60K800~61K600	800	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
216	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	61K600~61K700	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
217	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町下筒賀字西調子	安芸太田町	61K600~61K700	100	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
218	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下筒賀字高下	安芸太田町	62K000~62K500	500	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
219	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下筒賀字高下	安芸太田町	62K800~63K700	900	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
220	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下筒賀字高下	安芸太田町	63K000~63K200	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
221	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町中筒賀字松原	安芸太田町	64K800~65K100	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
222	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀字正地	安芸太田町	66K600~66K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
223	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下本郷	安芸太田町	69K400~69K600	200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
224	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下本郷	安芸太田町	69K800~69K850	50	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
225	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下本郷	安芸太田町	69K800~70K000	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
226	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町上本郷	安芸太田町	70K400~70K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
227	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町上本郷	安芸太田町	70K700~71K000	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
1	滝山川	左	工作物	B	滝山川橋	広島県	0K274	-	径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
2	中祖川	左	工作物	B	中祖橋	広島県	0K272	-	桁下高不足、径間長不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
3	滝山川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町加計字天神町	安芸太田町	0K400~0K670	270	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
4	中祖川	左	工作物	B	井手ヶ平橋	安芸太田町	0K552	-	桁下高不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
5	滝山川	左	工作物	B	川北橋	安芸太田町	0K843	-	桁下高不足	-	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
6	滝山川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町加計字天神町	安芸太田町	1K0~1K100	100	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
7	中祖川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字天神町	安芸太田町	0K350~0K400	50	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
1	根谷川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部南二丁目	広島市	1K200~2K000	800	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
2	根谷川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部南二丁目	広島市	1K600~1K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
3	根谷川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部二丁目	広島市	2K400~2K700 3K300~3K800	800	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
4	根谷川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区可部三丁目、八丁目	広島市	3K600~3K800 4K800~5K000	600	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
5	根谷川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部三丁目、八丁目	広島市	3K800~5K000	1,200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
6	根谷川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	0K000~0K200	200	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
7	根谷川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部東一丁目~四丁目	広島市	1K400~3K000	1,600	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
8	根谷川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部東一丁目	広島市	1K400~1K800	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
9	根谷川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部東二丁目	広島市	2K300~2K500	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
10	根谷川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町大字上原	広島市	3K800~4K600	800	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
11-1	根谷川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区可部東五丁目	広島市	3K600~4K400	800	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
11-2	根谷川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区可部東五丁目	広島市	4K550~4K800	250	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
12	根谷川	左	工作物	B	丸田橋	広島市	1K166	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
13	根谷川	左	工作物	B	新川橋歩道橋	広島市	2K200	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
14	根谷川	左	工作物	B	新川橋	広島市	2K200	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
15	根谷川	左	工作物	A	上原橋	広島市	2K881	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
16	根谷川	左	工作物	B	寺山橋	広島市	3K378	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
17	根谷川	左	工作物	B	高松橋	広島市	3K624	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
18	根谷川	左	工作物	B	吉田橋	広島市	4K017	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
19	根谷川	左	工作物	B	東原橋	広島市	4K660	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
20	根谷川	左	新規堤防・堤体復旧・旧川跡	要	広島市安佐北区可部東五丁目	広島市	4K400~4K550	150	新堤防	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
1	三篠川	左	基礎地盤漏水	A	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	-0K100~0K100 (漏水重点監視)	200	漏水(堤防詳細点検)	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
2	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	0K100~0K320	220	漏水	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
3	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	0K380~0K500	120	漏水	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
4	三篠川	左	基礎地盤漏水	A	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	0K600~0K700 (漏水重点監視)	100	漏水(堤防詳細点検)	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
5-1	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	0K700~0K900	200	漏水	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
5-2	三篠川	左	基礎地盤漏水	A	広島市安佐北区深川一丁目~三丁目	広島市	0K900~1K100 (漏水重点監視)	200	漏水	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
6	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目~七丁目	広島市	1K700~4K300	2,600	漏水(堤防詳細点検)	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
7-1	三篠川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目~七丁目	広島市	0K800~0K900 1K200~1K700 1K900~2K300	1,000	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
7-2	三篠川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目~七丁目	広島市	2k600~2k700 3k500~4k400	1,000	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
8	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川七丁目	広島市	3K900~4K200	300	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
9	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K600~4K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
10	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K800~5K000	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
11	三篠川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K800~4K880	80	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
12	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K400~6K400	1,000	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
13	三篠川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K400~5K900	500	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
14	三篠川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	6K100~9K200	3,100	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
15	三篠川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	7K000~7K200	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
16	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	7K200~7K600	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
17	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	7K600~7K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
18-1	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	8K200~8K400	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
18-2	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	8K600~9K000	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
19	三篠川	左	工作物	B	深川橋	広島県	0K696	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
20	三篠川	左	工作物	A	亀崎橋	広島市	1K987	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
21	三篠川	左	工作物	B	亀崎橋歩道橋	広島市	1K997	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
22	三篠川	左	工作物	A	薬師橋	広島市	2K511	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
23	三篠川	左	工作物	A	横川橋	広島市	2K878	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
24	三篠川	左	工作物	A	陰地橋	広島市	3K707	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地点名	水防管理団体又は施設管理者	区間	延長	重要理由	工法	担当出張所	県担当事務所
25	三篠川	左	工作物	A	JR芸備線三篠川第3橋梁	JR	4K148	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
26	三篠川	左	工作物	A	一之瀬橋	広島県	4K266	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
27	三篠川	左	工作物	A	養老橋	広島市	4K874	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
28	三篠川	左	工作物	A	新鳥越橋	広島県	5K757	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
29	三篠川	左	工作物	A	JR芸備線三篠川第2橋梁	JR	5K827	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
30	三篠川	左	工作物	A	鳥越橋	広島市	5K930	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
31	三篠川	左	工作物	A	上深川橋	広島市	6K566	-	径間長不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
32	三篠川	左	工作物	A	抱岩歩道橋	広島市	7K129	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
33	三篠川	左	工作物	A	下西橋	広島市	7K753	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
34	三篠川	左	工作物	B	西中橋	広島市	8K389	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
35	三篠川	左	工作物	B	上西橋	広島市	9K028	-	桁下高不足	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
36	三篠川	左	新堤防・堤防跡・旧川跡	要	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K600~4K700	100	新堤防	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
37	三篠川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	0K000~1K400	1,400	堤体漏水・すべり	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
38	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	1K000~1K200	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
39	三篠川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	1K200~1K400	200	堤体漏水	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
40	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	2K400~2K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
41	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	3K000~3K100	100	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
42-1	三篠川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	2K600~2K750	150	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
42-2	三篠川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	2K850~3K060	210	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
43	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K200~5K000	800	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
44	三篠川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K200~4K400	200	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
45	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K200~5K400	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
46	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K600~5K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
47	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	6K600~6K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
48	三篠川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	7K400~9K600	2,200	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
49	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	7K600~8K000	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
50	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	8K600~9K600	1,000	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
51	三篠川	右	新堤防・堤防跡・旧川跡	要	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	3K000~3K100	100	新堤防	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
52	三篠川	右	新堤防・堤防跡・旧川跡	要	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	2K750~2K850	100	新堤防	-	可部出張所	広島県西部建設事務所
1	第1古川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐南区川内二丁目	広島市	2K800~3K000	200	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
2	第1古川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐南区緑井六丁目	広島市	4K700~4K900	200	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
3	第1古川	左	新堤防・堤防跡・旧川跡	要	広島市安佐南区中筋四丁目	広島市	2K660~3K130	470	新堤防	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
4	第1古川	左	工作物	B	吉の口測道橋	広島市	3K620	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
5	第1古川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区古市一丁目	広島市	2K080~2K500	420	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
6	第1古川	右	堤体漏水	A	広島市安佐南区中須二丁目	広島市	2K660~3K000	340	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
7	第1古川	右	新堤防・堤防跡・旧川跡	要	広島市安佐南区中須二丁目	広島市	2K660~3K070	410	新堤防	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
1	旧太田川	右	越水(溢水)	B	広島市中区江波東一丁目	広島市	0K600~2K200	2,800	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
2	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区江波東一丁目	広島市	0K500~0K100	600	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
3	旧太田川	右	堤体漏水	A	広島市中区舟入川口町	広島市	0K500~1K400	900	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
4	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区舟入本町	広島市	2K000~2K200	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
5	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区舟入中町	広島市	2K200~2K500	300	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
6	旧太田川	右	堤体漏水	A	広島市中区本町二丁目	広島市	2K500~2K700	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
7	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区本町三丁目	広島市	2K700~2K900	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
8	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区寺町	広島市	3K400~3K600	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
9	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市西区楠木町一丁目	広島市	3K800~3K900	100	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
10	旧太田川	右	堤体漏水	A	広島市西区楠木町一丁目	広島市	3K900~4K100	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
11	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市西区楠木町一丁目	広島市	4K300~4K400	100	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
12	旧太田川	左	越水(溢水)	B	広島市中区光南三丁目	広島市	0K600~1K600	2,200	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
13	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区光南三丁目	広島市	0K600~0K100	500	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
14	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区吉島町	広島市	0K100~0K500	400	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
15	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区住吉町	広島市	1K100~1K300	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
16	旧太田川	左	越水(溢水)	A	広島市中区中島町	広島市	1K600~2K600	1,000	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
17	旧太田川	左	堤体漏水	A	広島市中区中島町	広島市	1K600~2K000	400	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
18	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区中島町	広島市	2K000~2K600	600	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
19	旧太田川	左	水衝・洗掘	B	広島市東区牛田新町二丁目	広島市	5K650~6K250	600	根固沈下	木流し	大芝出張所	広島県西部建設事務所
20	旧太田川	左	工作物	B	吉島橋	広島市	0K023	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
21	旧太田川	左	工作物	A	舟入橋	広島市	0K718	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
22	旧太田川	左	工作物	A	住吉橋	広島市	1K179	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
23	旧太田川	左	工作物	A		国土交通省	1K312	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
24	旧太田川	左	工作物	A	中島神崎橋(旧中島橋)	広島市	1K686	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
25	旧太田川	左	工作物	A	西平和大橋	広島市	2K080	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
26	旧太田川	左	工作物	A	本川橋	広島市	2K335	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
27	旧太田川	左	工作物	A	本川橋歩道橋	広島市	2K335	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
28	旧太田川	左	工作物	B	相生橋歩道橋	広島市	2K600~2K650	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
29	旧太田川	左	工作物	B	相生橋	国土交通省	2K725	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
30	旧太田川	左	工作物	A	空鞆橋	広島市	3K149	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
31	旧太田川	左	工作物	B	三篠橋	広島市	4K238	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
32	旧太田川	左	工作物	B	北大橋	広島市	4K893	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
1	元安川	右	堤体漏水	A	広島市中区吉島東三丁目	広島市	0K600~0K000	600	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
2	元安川	右	越水(溢水)	B	広島市中区吉島東1丁目	広島市	0K200~1K200	1,400	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
3	元安川	右	堤体漏水	B	広島市中区吉島東1丁目	広島市	0K000~0K200	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
4	元安川	右	堤体漏水	B	広島市中区住吉町	広島市	1K100~1K300	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
5	元安川	右	越水(溢水)	A	広島市中区中島町	広島市	1K200~2K400	1,200	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
6	元安川	右	堤体漏水	A	広島市中区中島町	広島市	1K300~1K500	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
7	元安川	右	堤体漏水	B	広島市中区中島町	広島市	1K500~1K800	300	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
8	元安川	右	堤体漏水	A	広島市中区中島町	広島市	2K100~2K300	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
9	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市南区出島一丁目	広島市	D1K200~D0K800	400	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
10	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市中区南千田西町	広島市	D0K700~D0K500	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
11	元安川	左	堤体漏水	B	広島市中区南千田西町	広島市	D0K700~0K000	700	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所

図面 対象 番号	河川名	左右 岸の 別	種別	重 要 度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
12	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区南千田西町	広島市	D0K500~D0K300	200	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
13	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市中区千田町三丁目	広島市	D0K300~0K100	400	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
14	元安川	左	堤体漏水	A	広島市中区千田町三丁目	広島市	0K000~0K200	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
15	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区千田町三丁目	広島市	0K100~0K300	200	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
16	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市中区大手町五丁目	広島市	0K300~1K000	700	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
17	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区大手町三丁目	広島市	1K300~1K900	600	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
18	元安川	左	堤体漏水	B	広島市中区大手町三丁目	広島市	1K500~2K100	600	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
19	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区大手町二丁目	広島市	2K200~2K400	200	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
20	元安川	左	工作物	B	南千田橋	広島市	C0K124	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
21	元安川	左	工作物	A	南大橋	広島市	0K539	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
22	元安川	左	工作物	A	明治橋	広島市	1K067	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
23	元安川	左	工作物	A	新明治橋(下り)	国土交通省	1K211	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
24	元安川	左	工作物	A	新明治橋(上り)	国土交通省	1K240	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
25	元安川	左	工作物	B	万代橋	広島市	1K517	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
26	元安川	左	工作物	A	平和大橋	広島市	1K949	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
27	元安川	左	工作物	A	元安橋	広島市	2K394	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
1	天満川	右	越水(溢水)	B	広島市西区観音新町四丁目	広島市	C1K600~C0K700	900	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
2	天満川	右	越水(溢水)	B	広島市西区観音新町一丁目	広島市	C0K750~C0K200	550	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
3	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区観音新町一丁目	広島市	C0K900~C0K650	250	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
4	天満川	右	堤体漏水	A	広島市西区観音新町一丁目	広島市	C0K650~C0K300	350	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
5	天満川	右	越水(溢水)	B	広島市西区南観音八丁目	広島市	C0K200~1K092	1,292	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
6	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区南観音一丁目	広島市	0K100~0K300	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
7	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区南観音一丁目	広島市	0K500~0K900	400	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
8	天満川	右	越水(溢水)	A	広島市西区東観音町	広島市	2k900~3K100	200	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
9	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区天満町	広島市	1K900~2K000	100	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
10	天満川	右	堤体漏水	A	広島市西区天満町	広島市	2K200~2K880	680	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
11	天満川	右	新堤防・埋戻後・旧川跡	要	広島市西区東観音町	広島市	2K900~3K080	180	新堤防	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
12	天満川	左	越水(溢水)	B	広島市中区江波南二丁目	広島市	C1K400~C1K250	150	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
13	天満川	左	堤体漏水	B	広島市中区江波南二丁目	広島市	C1K250~C0K300	950	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
14	天満川	左	越水(溢水)	B	広島市中区江波南二丁目	広島市	C1K150~1K470	2620	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
15	天満川	左	堤体漏水	B	広島市中区舟入町	広島市	1K000~1K200	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
16	天満川	左	越水(溢水)	A	広島市中区舟入町	広島市	1K470~1k512	42	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
17	天満川	左	堤体漏水	A	広島市中区舟入町	広島市	1K470~1k512	42	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
18	天満川	左	堤体漏水	A	広島市中区榎町	広島市	2K500~2K700	200	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
19	天満川	左	堤体漏水	B	広島市中区広瀬北町	広島市	2K700~3K100	400	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
20	天満川	左	堤体漏水	A	広島市中区広瀬北町	広島市	3K100~3K500	400	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
21	天満川	左	工作物	A	昭和大橋	広島市	C0K280	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
22	天満川	左	工作物	A	天満川水管橋	広島市	C0K030	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
23	天満川	左	工作物	B	南観音橋	広島市	0K475	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
24	天満川	左	工作物	A	新観音橋	国土交通省	1K147	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
25	天満川	左	工作物	A	観船橋	広島市	1K468	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
26	天満川	左	工作物	A	緑大橋	広島市	1K808	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
27	天満川	左	工作物	A	広電天満橋	広島電鉄	2K018	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
28	天満川	左	工作物	A	天満歩道橋	広島市	2K097	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
29	天満川	左	工作物	A	天満橋	広島市	2K097	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
30	天満川	左	工作物	A	広瀬橋	広島市	2K428	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
31	天満川	左	工作物	A	広瀬橋歩道橋	広島市	2K428	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
32	天満川	左	工作物	A	中広大橋	広島市	2K882	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
33	天満川	左	工作物	A	横川新橋	広島市	3K516	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所
34	天満川	左	工作物	B	横川橋	広島市	3K539	-	桁下高不足	-	大芝出張所	広島県西部建設事務所