

～土砂災害に備えて～

**砂防えん堤の安全を確認しました！**

- 5月19日付けで「点検の実施について」お知らせしましたが、今回その「結果」をお知らせします。
  - 太田川河川事務所では、平成 13 年度より広島西部山系(広島市・廿日市市・大竹市の一部)において直轄砂防事業を推進しています。
  - 本格的な梅雨・台風シーズンを前に**砂防施設の機能及び付随する施設の安全性について点検**を本日5月20日に実施しました。
  - 点検の方法は、目視、触診及び簡易な計測により行いました。
  - すべての施設において**重大な危険又は支障は認められなかった**のでその結果をお知らせします。
- 点検範囲は**平成 13 年度事業着手から現在までに完成**している下記の砂防えん堤です。

広島市安佐南区相田	:	相田1号、2号砂防堰堤
広島市安佐南区高取	:	高取1号堰堤
広島市安佐北区可部	:	上ヶ原、中野1号砂防堰堤
廿日市市宮園・四季が丘	:	四季が丘1号、2号、3号、6号砂防堰堤 宮園1号、2号、4号、5号砂防堰堤
廿日市市大野町三鎗谷	:	三鎗谷砂防堰堤

計 5地区、12溪流、14基の砂防えん堤で実施。

同時資料提供先		
広島県政記者クラブ	合同庁舎記者クラブ	中国地方建設記者クラブ

## &lt;問い合わせ先&gt;

国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所



国土交通省

広島市中区八丁堀 3-20 TEL082-221-2436 (代表)

副 所 長 佐藤 秀樹 (さとう ひでき)

調査設計第二課長 松下 一樹 (まつした かずき)

TEL082-222-9253 (担当課)

# 点検の様子(写真)



堆砂量や水抜き穴、コンクリートのひび割れなどの確認し、問題ありませんでした。  
(相田2号砂防えん堤、堆砂域)



流路工の堆積土砂や、コンクリートのひび割れなどを確認し、問題ありませんでした。(四季が丘6号砂防えん堤下流部)



のり面の状況を確認し、問題ありませんでした。  
(中野1号砂防えん堤、のり面)



里道の安全施設確認し、問題ありませんでした。  
(上ヶ原砂防えん堤)



立入防止柵の損傷を発見し、応急対策を実施しました。  
(四季が丘6号砂防えん堤、天端部)